Set	t No.:	尽
1		Which of the following political agent is <u>not</u> correctly matched with princely state?
	A	Captain C.L. Showers - Udaipur
	В	Major Burton - Ajmer Correct
	C	William Eden - Jaipur
	D	Major Nikson - Bharatpur
	Е	Question not attempted
1		निम्नलिखित में से कौन-सा पोलिटीकल एजेन्ट रियासत के
		साथ सही सुमेलित नहीं है?
	A	कैप्टन सी.एल. सावर्स – उदयपुर
	В	मेजर बर्टन – अजमेर Correct
	C	विलियम ईडन - जयपुर
	D	मेजर निकसन – भरतपुर
	Е	अनुत्तरित प्रश्न
2	A	The component machined by honing process (Ra = 0.025 microns) will have roughness grade number:
<u> </u>	- 1 1	111
	В	N2
	С	N3
	D	N4
	Е	Question not attempted
2		होनिंग प्रक्रिया (Ra = 0.025 माइक्रोन) द्वारा मशीन किए
		गए घटक की खुरदरा ग्रेड संख्या क्या होगी?
	A	N1 Correct
	R	N2

Set No.: □

- C N3
- D N4
- E अनुत्तरित प्रश्न
- Match Type of Soils in Column I with Most of the Area in Column II where it is found.

Column I	Column II	
(Type of Soils)	(Area)	

- 1. Desert Soil a. Jaipur
- 2. Alluvial Soil b. Bundi
- 3. Laterite Soil c. Dungarpur
- 4. Black Soil d. Jaisalmer

Choose the most appropriate option from below:

- A 1-a, 2-c, 3-b, 4-d
- B 1-a, 2-b, 3-c, 4-d
- C 1-d, 2-c, 3-a, 4-b

D	1-d, 2-a, 3-c, 4-b	Correct

- E Question not attempted
- कॉलम I में मृदा के प्रकार को कॉलम II में सर्वाधिक पाये जाने वाले क्षेत्र से मिलान कीजिए।

	कॉलम I		कॉलम II
	(मृदा के प्रकार)		(क्षेत्र)
1.	मरु मृदा	a.	जयपुर
2.	जलोढ़ मृदा	b.	बूंदी
3.	लैटेराइट मृदा	c.	डूंगरपुर
4.	काली मृदा	d.	जैसलमेर
निम्न	में से सबसे उपयु	क्त विव	ल्प चुनेंः

- A 1-a, 2-c, 3-b, 4-d
- B 1-a, 2-b, 3-c, 4-d
- C 1-d, 2-c, 3-a, 4-b

Set No.: □

D	1-d, 2-a, 3-c, 4-b Correct
Е	अनुत्तरित प्रश्न
4 A	Which of the following was implemented in 1973? Project Rhino
В	Project Tiger Correct
C	Wildlife Protection Act
D	Project Elephant
E	Question not attempted
4 A	निम्नांकित में से कौन—सा 1973 में लागू किया गया? गेंडा प्रोजेक्ट
В	बाघ प्रोजेक्ट Correct
C	वन्यजीव संरक्षण अधिनियम
D	हाथी प्रोजेक्ट
Е	अनुत्तरित प्रश्न
5 A	The recommended helix angle and point angle for drilling alloy steel is : 28° and 150°
В	18° and 128°
C	15° and 140°
D	28° and 118° Correct
Е	Question not attempted
5 A	मिश्र स्टील की ड्रिलिंग के लिए हेलिक्स कोण और बिंदु कोण कितना होना चाहिए? 28° और 150°

Set	Set No.: □		
	В	18° और 128°	
	С	15° और 140°	
	D	28° और 118°	Correct
	Е	अनुत्तरित प्रश्न	
6		Which one of the following is ergonomic	:
	A	hazard? Bacteria and viruses	
	В	Poor lighting	Correct
<u> </u>		r oor ngming	
	C	Vapours and fumes	
	D	Solvents	
	E	Question not attempted	
6	A	इनमें से कौन−सा श्रम दक्षता संबंधी खतरा है? जीवाणु और विषाणु	
	В	खराब लाइटिंग	Correct
	С	भाप और धुआँ	
	D	विलायक	
	E	अनुत्तरित प्रश्न	
7	A	Chasers are multi-point cutting tools to produce: acme thread	
	В	external 'V' thread	Correct
	C	internal 'V' thread	
	D	square thread	
D	E	Question not attempted	

Set No.: 🛚		
7		चेजर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल हैं जिनका उपयोग
		बनाने के लिए किया जाता है।
	A	एक्मे चूड़ी
	В	बाहरी 'वी' चूड़ी Correct
		<u> </u>
	C	आंतरिक 'वी' चूड़ी
	D	वर्ग चूड़ी
	Е	अनुत्तरित प्रश्न
	L	organica xi i
8		The tree, which is called as the State tree of
		Rajasthan, is -
	A	Bamboo
	В	Jharberi
	С	Babool
		1
	D	Khejadi Correct
	_	
	Е	Question not attempted
8		
o	A	जिसे राजस्थान का राज्य वृक्ष कहा जाता है, वह है – बाँस
		जारा
	В	झरबेरी
	C	बबूल
	D	खेजड़ी Correct
		
	E	अनुत्तरित प्रश्न
9		The cutting feed is expressed in
	A	mm*revolution
	В	mm
	C	rpm
-	5	

Set No.	: 戊 _lmm/revolution	Correct
Е	Question not attempted	
9 A	कटिंग फीड को में व्यक्त किया जाता है। mm*revolution	
В	mm	
C	rpm	
D	mm/revolution	Correct
Е	अनुत्तरित प्रश्न	
10	The three-point internal micrometer is useful for:	I
	1. checking cylindricity	
	2. measuring the diameters of blind hole	S
A	3. checking roundness Only 1 and 3	
В	All 1, 2 and 3	Correct
С	Only 2 and 3	
D	Only 1 and 2	
Е	Question not attempted	
10	थ्री-पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर कहाँ उपयोगी है?	
	1. बेलनाकारता की जाँच में	
	2. ब्लाइंड छिद्रों के व्यास को मापने में	
A	3. गोलाई की जाँच में केवल 1 और 3	
В	सभी 1, 2 और 3	Correct
C	केवल 2 और 3	
D	केवल 1 और 2	

Set	No.:	\Box
	E	अनुत्तरित प्रश्न
11		District Bikaner falls in which Agro-Climate region of Rajasthan?
	A	II-A- Internal Drainage Dry Zone
	В	I-C-Hyper Arid Partial Irrigated Zone Correct
	C	I-A-Arid Western Plain
	D	I-B-Irrigated North-Western Plain
	E	Question not attempted
11		राजस्थान का बीकानेर जिला कौन-से कृषि जलवायु प्रदेश
		में आता है?
	A	II-A-अंतःप्रवाह शुष्क प्रदेश
	В	I-C-अतिशुष्क एवं सीमित सिंचित प्रदेश Correct
	C	I-A-शुष्क पश्चिमी मैदान
	D	I-B-सिंचित उत्तर-पश्चिमी मैदान
	E	अनुत्तरित प्रश्न
12		
	A	Micro-geometrical errors are due to : surface roughness Correct
	В	dimensions
	С	size of object
	D	colour of object
	Е	Question not attempted
12		मध्य ज्यापितीय जिस्स कारण मे कोनी हैं 2
	A	सूक्ष्म ज्यामितीय त्रुटियां किस कारण से होती हैं? सतह के खुरदरेपन से Correct
	R	ചാന്വി ച

Set N C	o.: दि वस्तु के साइज से
D	वस्तु के रंग से
Е	अनुत्तरित प्रश्न
13	The selection of a welding nozzle is determined by the :
В	gas pressure
С	thickness of the metal
D	mass of the metal
Е	Question not attempted
13 A	वेल्डिंग नॉजल का चुनाव किस आधार पर किया जाता है ? ये सभी Correct
В	
C	धातु की मोटाई
D	
Е	अनुत्तरित प्रश्न
14 A	A function used to initiate the control commands, typically involve a cutter motion is: cutting speed
В	feed rate
C	spindle speed
D	preparatory function Correct
Е	Question not attempted

Set	No.:	· -
14	A	कंट्रोल कमांड शुरू करने के लिए उपयोग किया जाने वाला फंक्शन क्या है, जिसमें सामान्यतः कटर मोशन होता है? कटिंग गति
	В	फीड दर
	С	स्यिंडल गति
	D	प्रारंभिक फंक्शन Correct
<u> </u>		प्रार्थिक क्षेत्रस्थ
	E	अनुत्तरित प्रश्न
15		Which ruler of Bundi got Rangmahal built, which is famous world wide for its beautiful
	A	frescoes? Kishore Singh
	В	Anirudh Singh
	С	Rao Shatrusal Correct
_		Tuo Sharusa
	D	Bhao Singh
	E	Question not attempted
15		.0.2.0
13		बूंदी के किस शासक ने रंगमहल बनवाया जो कि सुन्दर
		भित्तिचित्रों के लिए विश्वविख्यात है?
	A	किशोरसिंह
	В	अनिरूद्धिसंह
	С	राव शत्रुसाल Correct
<u> </u>		La regional
	D	भावसिंह
	Е	अनुत्तरित प्रश्न
16	A	What are Caliper? None of these
	В	Both direct and indirect measuring instrument
	C	Direct measuring instrument

D Indirect measuring instrument Correct

- E Question not attempted
- ¹⁶ कैलिपर क्या हैं? A इनमें से कोई नहीं
 - B प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मापी उपकरण दोनों
 - C प्रत्यक्ष मापी उपकरण
 - D अप्रत्यक्ष मापी उपकरण

Correct

- E अनुत्तरित प्रश्न
- The unsupported length of the overhanging end of the turning tool should be kept to:
- A minimum Correct
 - B maximum
 - C equal to the tool shank
 - D equal to the tool width
- E Question not attempted
- 2 टिनिंग टूल के ओवरहैंगिंग छोर की निरवलंबित लंबाई को रखा जाना चाहिए।


A न्यूनतम

Correct

- B अधिकतम
- C टूल शैंक के बराबर
- D टूल की चौड़ाई के बराबर
- E अनुत्तरित प्रश्न
- In which month the 'Paryushan festival' of Jains celebrated in Rajasthan?

Set	No.:	
	A	Kartik month
	В	Bhadrapad month Correct
	C	Shravan month
	D	Falgun month
	Е	Question not attempted
18	A	राजस्थान में जैनियों का 'पर्यूषण पर्व' किस माह में मनाया जाता है ? कार्तिक माह
	В	भाद्रपद माह Correct
	С	श्रावण माह
	D	फाल्गुन माह
	E	अनुत्तरित प्रश्न
19		The included angle of the V Block is
	A	90° Correct
	В	45°
	С	30°
	D	60°
	Е	Question not attempted
19	A	वी-ब्लॉक का अंतर्गत कोण कितना होता है ? 900 Correct
	В	45°
	С	30°
	D	60°

Set No.: \(\zeta\)		
Е	अनुत्तरित प्रश्न	
20 A	The melting point of silver alloys lies between: 620°C to 650°C	
В	620°C to 690°C	
C	620°C to 750°C	
D	620°C to 850°C Correct	
Е	Question not attempted	
20 A	सिल्वर मिश्र धातु का गलनांक किसके बीच होता है? 620°C से 650°C	
В	620°C से 690°C	
C	620°C से 750°C	
D	620°C 就 850°C Correct	
Е	अनुत्तरित प्रश्न	
21 A	Before use of slip gauges the petroleum jelly is removed by means of diesel	
В	water	
С	petrol	
D	carbon tetrachloride Correct	
Е	Question not attempted	
21 A	स्लिप गेज का उपयोग करने से पहले, के माध्यम से पेट्रोलियम जैली को हटाया जाता है। डीजल	
В	पानी	



Column 1		Column II
(Folk Art)		(Related
		Material)
Pane	a.	color
Fad	b.	wood
Mandana	c.	paper
Kavad	d.	cloth
	appro	opriate option from
	(Folk Art) Pane Fad Mandana Kavad	(Folk Art) Pane a. Fad b. Mandana c. Kavad d. ose the most appro

A 1-a, 2-c, 3-d, 4-b

Set No.: $\[\]$

- C 1-b, 2-a, 3-d, 4-c
- D 1-d, 2-c, 3-b, 4-a
- E Question not attempted
- 23 कॉलम I में लोक कला को कॉलम II में संबंधित सामग्री से मिलान कीजिए।

	कॉलम I		कॉलम II
	(लोक कला)		(संबंधित सामग्री)
1.	पाने	a.	रंग
2.	फड़	b.	लकड़ी
3.	मांडणा	c.	पेपर
4.	कावड़	d.	कपड़ा
	में से सबसे उपयु	क्त विव	oल्प चुनें:
1-a,	2-c, 3-d, 4-b		


- B 1-c, 2-d, 3-a, 4-b
- C 1-b, 2-a, 3-d, 4-c
- D 1-d, 2-c, 3-b, 4-a
- E अनुत्तरित प्रश्न
- Which of the following minerals are found in Rajasthan?
 - 1. Gypsum
- 2. Limestone
- 3. Copper
- 4. Iron


Choose the most appropriate option from below:

A Only 1, 2 and 3

B All 1, 2, 3 and 4 Correct


- C Only 1, 2 and 4
- D Only 1 and 2
- E Question not attempted





E

Question not attempted



Page: 17

В

March 30, 1949 A.D.

May 15, 1949 A.D.

Set	No.:	· [<
	С	November 1, 1956 A.D. Correct
	D	January 1, 1950 A.D.
	E	Question not attempted
29	A	माउंट आबू क्षेत्र और अजमेर—मेरवाड़ा को राजस्थान में कब मिलाया गया? 30 मार्च, 1949 ई.
	В	15 मई, 1949 ई.
	С	1 नवम्बर, 1956 ई. Correct
	D	1 जनवरी, 1950 ई.
	E	अनुत्तरित प्रश्न
30	A	Dry or cooled with compressed air is used as cutting fluid for drilling : mild steel
	В	copper
	С	cast iron Correct
	D	brass
	Е	Question not attempted
30	A	किसकी ड्रिलिंग के लिए कटाई तरल के रूप में सूखे या शीतित संपीडित वायु का उपयोग किया जाता है? मृदु स्टील
	В	कॉपर
	С	कास्ट आयरन Correct
	D	ब्रास
	E	अनुत्तरित प्रश्न

Set 31	No.:	Which one of the following states does <u>not</u> share a boundary with Rajasthan? Punjab
	В	Gujarat
	С	Uttar Pradesh
	D	Maharashtra Correct
	E	Question not attempted
31		निम्न में से किस एक राज्य की सीमा राजस्थान से नहीं
	A	मिल रही है? पंजाब
	В	गुजरात
	С	उत्तर प्रदेश
	D	महाराष्ट्र Correct
	E	अनुत्तरित प्रश्न
32	A	Who among the following is a land revenue officer at the district level? Tehsildar
32	A	officer at the district level?
32		officer at the district level? Tehsildar
32	В	officer at the district level? Tehsildar District collector Correct
32	В	Officer at the district level? Tehsildar District collector Correct
32	B C D	Officer at the district level? Tehsildar District collector Girdawar Sub Divisional Officer (SDO) Question not attempted
	B C D	Officer at the district level? Tehsildar District collector Girdawar Sub Divisional Officer (SDO)
	B C D	Tehsildar District collector Girdawar Sub Divisional Officer (SDO) Question not attempted निम्नलिखित में से कौन ज़िला स्तर पर भू-राजस्व अधिकारी है ?

Set No.:	\Box
D	उपखंड अधिकारी (एसडीओ)
E	अनुत्तरित प्रश्न
33	Which one of the following belongs to electric resistance welding? Laser welding
A	Laser welding
В	Seam welding Correct
C	Ultrasonic welding
D	Forge welding
E	Question not attempted
33 A	इनमें से कौन-सा विद्युत प्रतिरोध वेल्डिंग से संबंधित है? लेजर वेल्डिंग
В	सीम वेल्डिंग Correct
C	अल्ट्रासॉनिक चेल्डिंग
D	फॉर्ज वेल्डिंग
Е	अनुत्तरित प्रश्न
34	The machining operation required to remove the error formed by drilling and to facilitate
A	reaming is : chamfering
В	spot facing
C	counter sinking
D	boring
ע	boring Correct
Е	Question not attempted
34 A	ड्रिलिंग से हुई त्रुटि को हटाने और रीमिंग में सहायता के लिए किस मशीनिंग संचालन का उपयोग किया जाता है? चैम्फरिंग
Page: 20	

Set No.: □		
В	स्पॉट फेसिंग	
C	काउंटर सिंकिंग	
D	बोरिंग Correct	
Е	अनुत्तरित प्रश्न	
35	Who built the 'Patwon Ki Haveli' of Jaisalmer? Guman Chand Patwa Correct	
В	Jalim Singh Patwa	
C	Nathuram Patwa	
D	Kanhaiya Lal Bangla	
Е	Question not attempted	
35	जैसलमेर की 'पटवों की हवेली' का निर्माण किसने करवाया था ?	
A	गुमान चंद पटवा Correct	
В	जालिम सिंह पटवा	
C	नाथूराम पटवा	
D	कन्हैया लाल बांगला	
E	अनुत्तरित प्रश्न	
36	The grinding wheel is designated as A 16 P5 V BE. The number 16 represents :	
A	dense structure	
В	grade of bond	
С		
	coarse grain size Correct	

Set	No.:	Question not attempted	
	E	Question not attempted	
36	A	ग्राइंडिंग व्हील को A 16 P5 V BE के रूप में नामित किया गया है। नम्बर 16 क्या दर्शाता है? घनीय संरचना	.
	В	बॉन्ड का ग्रेड	
	С	कोर्स ग्रेन का साइज	Correct
	D	इनमें से कोई नहीं	
	E	अनुत्तरित प्रश्न	
37	A	Scriber is specified by weight	
	В	shape and sizes	Correct
	С	types	
	D	length	
	E	Question not attempted	
37	A	स्क्राइबर को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है? भार से	
	В	आकार और साइज से	Correct
	С	प्रकार से	
	D	लंबाई से	
	Е	अनुत्तरित प्रश्न	
38		If the zero of the thimble rest below the datum	ı
	A	line of the sleeve the error is : none of these	
	В	no zero error	
	С	positive	Correct

Set No.: □				
D	negative			
Е	Question not attempted			
38	यदि थिंबल का शून्य, स्लीव की डेटम रेखा के नीचे है, त्रुटि क्या होगी?	तो		
A	इनमें से कोई नहीं			
В	शून्य त्रुटि नहीं			
С	धनात्मक	Correct		
D	ऋणात्मक			
Е	अनुत्तरित प्रश्न			
39	Use of dial test indicators are:			
	1. to compare the dimensions			
	2. to check concentricity of holes			
A	3. to check surfaces for flatness Only 2 and 3			
В	Only 1 and 2			
C	Only 1 and 3			
D	All 1, 2 and 3	Correct		
E	Question not attempted			
39	डायल टेस्ट इंडिकेटर के क्या उपयोग हैं?			
	1. आयामों की तुलना करना			
	2. छिद्रों की संकेंद्रता जाँचना			
A	3. सतहों की समतलता जाँचना केवल 2 और 3			
В	केवल 1 और 2			
C	केवल 1 और 3			
D	सभी 1, 2 और 3	Correct		

Set No.	: ব্ৰ
Е	अनुत्तरित प्रश्न
40 A	Where is the famous gold and silver haveli located in Rajasthan? Bisau (Jhunjhunu)
В	Lachhmangarh (Sikar)
С	Mahansar (Jhunjhunu) Correct
D	Pokhran (Jaisalmer)
Е	Question not attempted
40 A	राजस्थान में प्रसिद्ध सोने और चाँदी की हवेली कहाँ स्थित है ? बिसाऊ (झुन्झुनू)
В	लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
С	THE (THE (THE)
	महनसर (झुन्झुनू) Correct
D	पोखरण (जैसलमेर)
D	पोखरण (जैसलमेर)
D E 41	पोखरण (जैसलमेर) अनुत्तरित प्रश्न Who is the founder of Niranjani Sect?
D E 41 A	पोखरण (जैसलमेर) अनुत्तरित प्रश्न Who is the founder of Niranjani Sect? Jasnathji
D E 41 A	पोखरण (जैसलमेर) अनुत्तरित प्रश्न Who is the founder of Niranjani Sect? Jasnathji
D E 41 A B	पोखरण (जैसलमेर) अनुत्तरित प्रश्न Who is the founder of Niranjani Sect? Jasnathji Dadudayal Laldas
D E 41 A B C	पोखरण (जैसलमेर) अनुत्तरित प्रश्न Who is the founder of Niranjani Sect? Jasnathji Dadudayal Laldas Haridas Correct

Set	No.: C	ाद लालदास
	D	हरिदास Correct
	Е	अनुत्तरित प्रश्न
42	A	Where did Vijay Singh Pathik form the Vidya Pracharini Sabha? Baran
	В	Begun
	С	Mewar
	D	Bijolia Correct
	Е	Question not attempted
42		विजय सिंह पथिक ने विद्या प्रचारिणी सभा का गठन कहाँ
	A	किया ? बारां
	В	बेगूं
	С	मेवाड़
	D	बिजौलिया Correct
	Е	अनुत्तरित प्रश्न
43	A	A hardened steel sleeve having slits cut partly along its length is : all of these
	В	hydraulic chuck
	С	magnetic chuck
	D	collet chuck Correct
	E	Question not attempted

Set 43	No.:	द लंबाई के अनुदिश आंशिक रूप से कटे हुए स्लिट वार्त कठोर स्टील स्लीव को क्या कहा जाता है?	ने
	A	ये सभी	
	В	द्रवचालित चक	
	C	चुंबकीय चक	
	D	कॉलेट चक	Correct
	E	अनुत्तरित प्रश्न	
44		The least count of the vernier bevel protractor is:	
	A	is : 1'	
	В	12'	
	С	0.5'	
	D	5'	Correct
	Е	Question not attempted	
44	A	वर्नियर बेवल प्रोट्रेक्टर का अल्पतमांक कितना होता है? 1'	
	В	12'	
	C	0.5'	
_	D	ls:	Correct
	D	5'	Correct
	Е	अनुत्तरित प्रश्न	
45		Which color code for bins is used to segregate	3
			-
	A	the plastic material? Black	
	В	Yellow	Correct

Set No.	: 戊 Green
Е	Question not attempted
45 A	प्लास्टिक सामग्री को अलग करने के लिए कूड़ादान में किस रंग के कोड का उपयोग किया जाता है? काला
В	पीला Correct
С	लाल
D	हरा
Е	अनुत्तरित प्रश्न
46 A	The speed at which the cutting edge passes over the material is expressed as:
В	work speed
С	cutting speed Correct
D	edge speed
Е	Question not attempted
46	उस गति को किस रूप में व्यक्त किया जाता है जिसमें
A	कटिंग एज सामग्री के ऊपर से गुजर जाती है? फीड
В	कार्य गति
С	कटिंग गति Correct
D	एज गति
Е	अनुत्तरित प्रश्न
47 A	The angle of the prick punch is
	900

Е

Set No.	· · ·	
	The Rajasthan State Wetland Authority has been constituted in the year	
A	2024	
В	2023	
С	2019	Correct
D	2021	
E	Question not attempted	
49	राजस्थान राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन	
	वर्ष में किया गया है।	
A	2024	
В	2023	
Б	2023	
С	2019	Correct
D	2021	
Е	अनुत्तरित प्रश्न	
50 A	Which of the following is <u>not</u> a Saline Lake? Pachpadra	
В	Lunkaransar	
С	Didwana	
D	Ramgarh	Correct
E	Question not attempted	
50 A	निम्नलिखित में से कौन—सी एक खारे पानी की झील <u>नहीं</u> है ? पचपदरा	
В	लूणकरणसर	
C	डीडवाना	
D	रामगढ़	Correct

Set No.: □		
E	अनुत्तरित प्रश्न	
51	What is the maximum size of drill can be	
	performed using sensitive type drilling machine?	
A	20.0 mm	
В	15.0 mm	
C	10.0 mm	
D	12.5 mm Correct	
Е	Question not attempted	
51	सेंसिटिव टाइप ड्रिल मशीन का उपयोग करके अधिकतम	
	किस आकार की ड्रिल बनाई जा सकती है?	
A	20.0 mm	
В	15.0 mm	
C	10.0 mm	
D	12.5 mm Correct	
E	अनुत्तरित प्रश्न	
52	A halo is designated as 25 ± 0.2, then the	
32	A hole is designated as 25 ± 0.2 , then the tolerance will be :	
A	0.04 mm	
В	0.2 mm	
С	0.4 mm Correct	
D	0.02 mm	
E	Question not attempted	
52	एक छिद्र को 25 ± 0.2 के रूप में नामित किया जाता है,	
	तो सिहष्णुता क्या होगी?	
A	0.04 mm	

Set	No.:	\Box
	В	0.2 mm
	С	0.4 mm Correct
	D	0.02 mm
	Е	अनुत्तरित प्रश्न
53	A	The example of non-corrosive flux is : zinc chloride
	В	petroleum jelly
	С	ammonium chloride Correct
	D	hydrochloric acid
	E	Question not attempted
53	A	जंगरोधक फ्लक्स का उदाहरण क्या है? जिंक क्लोराइड
	В	पेट्रोलियम जैली
	С	अमोनियम क्लोराइड Correct
	D	हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
	E	अनुत्तरित प्रश्न
54		Who among the following is the longest
		serving chairman of Rajasthan State Human
	A	Rights Commission? N. K. Jain Correct
	71	IV. K. Jain
	В	Kanta Kumari Bhatnagar
	С	Gopal Krishna Vyas
	D	Prakash Tatiya
	E	Question not attempted

Set No.: □			
54 A	निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले अध्यक्ष हैं? एन. के. जैन		
В	कांता कुमारी भटनागर		
C	गोपाल कृष्ण व्यास		
D	प्रकाश टाटीया		
E	अनुत्तरित प्रश्न		
55 A	One knurl having straight teeth the other having teeth at right angles to the axis of earlier knurl to obtain: diamond knurling		
В	concave knurling		
C	convex knurling		
D	cross knurling Correct		
E	Question not attempted		
55 A	इनमें से क्या प्राप्त करने के लिए एक नर्ल के सीधे टीथ होते हैं और दूसरे नर्ल के टीथ को, पहले नर्ल के अक्ष के समकोण पर रखा जाता है? डायमंड नर्लिंग		
В	कॉन्केव नर्लिंग		
C	कॉन्वेक्स नर्लिंग		
D	क्रॉस नर्लिंग Correct		
Е	अनुत्तरित प्रश्न		
56 A	The Viscosity Index (VI) of gear oil is : 95		

Page: 32


B 100

С	90	orrect
D	80	
Е	Question not attempted	
56 A	गियर ऑइल का श्यानता सूचकांक क्या है? 95	
В	100	
С	90 0	Correct
D	80	
Е	अनुत्तरित प्रश्न	
57 A	The solder used for soldering thick and light metal is: phosphorus	
В	silver	
C	hard solder	
D	soft solder C	Correct
E	Question not attempted	
57 A	मोटी और हल्की धातु की सोल्डरिंग के लिए किस सोल्डर का उपयोग किया जाता है? फॉस्फोरस	
В	सिल्बर	
C	हार्ड सोल्डर	
D	सॉफ्ट सोल्डर	Correct
Е	अनुत्तरित प्रश्न	
58	Higher production is achieved in CNC machine by	

Set No.	
A	minimum machining time
В	proper cutting tools
С	minimum idle time
D	all of these Correct
E	Question not attempted
58	सीएनसी मशीन में द्वारा उच्च उत्पादन प्राप्त
	किया जाता है।
A	न्यूनतम मशीनिंग समय
В	सही कटिंग टूल
2	101 400 1 8/1
C	न्यूनतम निष्क्रिय समय
D	ये सभी Correct
E	अनुत्तरित प्रश्न
59	Which one of the following shapes is used to
	indicate the warning signs?
A	Cone
В	Triangular
С	Circle
C	Chele
D	Camara
D	Square Correct
E	Question not attempted
50	
59	चेतावनी संकेतों को दर्शाने के लिए किस आकृति का
A	उपयोग किया जाता है ? शंकु
В	त्रिभुजाकार
Б	1-3-1-11
С	वृत्त
C	¿
D	वर्ग Correct
l D	Correct

Set No.: □		
	Е	अनुत्तरित प्रश्न
60	A	The history of the rulers of which princely state is contained in 'Dayaldas-Ri-Khyat'? Jodhpur
	В	Hadoti
	C	Mewar
	D	Bikaner Correct
	Е	Question not attempted
60	A	'दयालदास-री-ख्यात' में किस रियासत के शासकों का इतिहास संचित है? जोधपुर
	В	हाड़ौती
	C	मेवाड़
	D	बीकानेर
	Е	अनुत्तरित प्रश्न
61	A	The application of normal running clearance fit designated as H8 - f7 is : guide bushes
	В	gearbox shaft bearings
	С	all of these Correct
	D	gears on fixed shafts
	Е	Question not attempted
61	A	H8 - f7 के रूप में नामित सामान्य चिलत अवकाशी फिट का अनुप्रयोग क्या है? गाइड बुश

Set No.: □			
	В	गियरबॉक्स शाफ्ट बेयरिंग	
	С	ये सभी Correct	
	D	नियत शाफ्ट पर गियर	
	Б	अनुत्तरित प्रश्न	
	E	जनुतारत प्रश्न	
62		The code G04 stands for:	
	A	thread cutting	
	В	rapid traverse	
	C	dwell time Correct	
<u> </u>	<u> </u>	dwell time	
	D	grooving cycle	
	E	Question not attempted	
62		कोड G04 का क्या अर्थ है?	
	A	थ्रेड कटिंग	
	В	रेपिड ट्रेवर्स	
	Ь	रापड द्रवस	
	С	ड्वेल समय Correct	
	D	ग्रूविंग साइकल	
	D	ત્રૂાવન લાફ્યાલ	
	E	अनुत्तरित प्रश्न	
63		The surface texture result from work	
		deflections, vibrations and chatter is :	
	A	roughness	
	В	waviness Correct	
<u> </u>	ע	waviness correct	
	_		
	С	surface texture	
	D	primary texture	
	E	Question not attempted	
	L	Question not attempted	



Set No.: □

Inter Tropical Convergence Zone Correct International Tropical Convergence Zone D Question not attempted Е जलवायु के संदर्भ में आई टी सी जेड का सटीक पूर्ण नाम क्या है? (निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें) इन्टरनल ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इन्टर-स्टेट ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन В इन्टर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन Correct इन्टरनेशनल ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन अनुत्तरित प्रश्न E 66 Which of the following is a trapezoidal thread? Buttress thread A Flate thread В Worm thread \mathbf{C} D Acme thread Correct Question not attempted Е इनमें से कौन-सी एक समलंबी चूड़ी है? बट्रेस चूड़ी A फ्लेट चूड़ी \mathbf{C} वर्म चूड़ी एक्मे चूड़ी Correct

Page: 38

अनुत्तरित प्रश्न


Set	No.:	\Box
67		A good quality steel used to mark and check
		profiles is :
	A	form tool
	В	radius gauga
	D	radius gauge
	C	fillet gauges
_		To accompany
	D	templates Correct
	E	Question not attempted
		(
67		प्रोफाइल को मार्क करने और जाँचने के लिए अच्छी गुणवत्ता
		के किस स्टील का उपयोग किया जाता है?
	A	फॉर्म टूल
	В	रेडियस गेज
	D	राज्यस गण
	C	फिलेट गेज
	D	टेम्प्लेट Correct
<u> </u>	ט	S#4S Contect
	E	अनुत्तरित प्रश्न
68		Dl
00		Dhaman and Sevan grasses are associated
		with forests. (Choose the most
		appropriate option from below)
	A	Tropical Dry Deciduous Forests
	В	Sub-Tropical Mountain Forests
_		
	С	Tropical Thorny Forests Correct
	D	Dhokra Forests
	ע	DHORIG LOICESTS
	E	Question not attempted
68		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
50		धामन एवं सेवण घास जिन वनों से संबंधित है, वे हैं
		। (निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें)
	A	ऊष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन
	В	उपोष्ण पर्वतीय वन
	ט	उपाणा पवताव वन
		Correct

Set No.	
С	ऊष्णकटिबंधीय कंटीले वन
D	धोकड़ा वन
Е	अनुत्तरित प्रश्न
69	The preferable cutting speed for drilling aluminium material is in the range :
A	20-30 m/min
В	25-40 m/min
C	35-50 m/min
D	70-100 m/min Correct
Е	Question not attempted
69	ऐलुमिनियम सामग्री की ड्रिलिंग के लिए कटिंग की
A	कौन-सी गति को वरीयता दी जाती है? 20-30 m/min
В	25-40 m/min
C	35-50 m/min
D	70-100 m/min Correct
Е	अनुत्तरित प्रश्न
70	Which farmer leader raised his voice against
A	atrocities in Dudhwakhara? Harindra Choudhary
В	Hanuman Singh Correct
C	Birbal Singh
D	Ramkishan Bohra
Е	Question not attempted
70	किस किसान नेता ने दूधवाखारा में अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई?

Set	No.:	ाद हरीन्द्र चौधरी
	В	हनुमान सिंह Correct
	С	बीरबल सिंह
	D	रामिकशन बोहरा
	Е	अनुत्तरित प्रश्न
71	A	The drill with 20 mm is rotating with 5 rpm, calculate the cutting speed. 314 m/min
	В	0.314 m/min Correct
	С	3.14 m/min
	D	31.4 m/min
	E	Question not attempted
71	A	20 mm की ड्रिल 5 rpm पर घूम रही है, कटाई की गति क्या होगी? 314 m/min
	В	0.314 m/min Correct
	С	3.14 m/min
	D	31.4 m/min
	Е	अनुत्तरित प्रश्न
72	A	The suitable abrasive for grinding high tensile tough material is : aluminium oxide Correct
	П	atummum oxide Coned
	В	ceramics
	С	ferrous materials
	D	silicon carbide

Sat	:No.:	7
361	. No Е	Question not attempted
72		उच्च तन्यता वाली ठोस सामग्री को ग्राइंड करने के लिए
	A	कौन–सा अपघर्षक उचित है ? ऐलुमिनियम ऑक्साइड Correct
		13
	В	सिरैमिक
	C	लौह सामग्री
	D	सिलिकॉन कार्बाइड
	E	अनुत्तरित प्रश्न
73		The type of thread used in fly presses and
,-		pen caps are :
	A	double-start thread
	В	single-start thread
	С	multi-start thread Correct
	D	slow-start thread
	E	Question not attempted
73		फ्लाई प्रेस और पेन कैप में किस प्रकार की चूड़ियों (थ्रेड)
	A	का उपयोग किया जाता है ? डबल-स्टार्ट थ्रेड
	В	सिंगल-स्टार्ट थ्रेड
	С	मल्टी-स्टार्ट थ्रेड Correct
<u> </u>		THEOLOGIC SIS
	D	स्लॉ-स्टार्ट थ्रेड
	Е	अनुत्तरित प्रश्न
74	A	'Amrit Sarovar of Marwar' is called – Meja Dam

Set No.	.17
Set No.	. \
C	Gosunda Dam
D	Bisalpur Dam
D	Disaipui Daili
E	Question not attempted
74	'मारवाड़ का अमृत सरोवर' कहलाता है –
Α	मेजा बाँध
В	जवाई बाँध Correct
C	गोसुण्डा बाँध
D	बीसलपुर बाँध
E	अनुत्तरित प्रश्न
75	The maintenance for prolonging the life of
	the machines and reduction in un-expected breakdown is:
A	productive maintenance
D	manta dia tinangantan
В	periodic inspection
С	preventive maintenance Correct
D	all of these
Е	Question not attempted
75	मशीन का जीवन काल बढ़ाने के लिए और अनपेक्षित रूप
	से उनके खराब होने में कमी के लिए किस प्रकार का
	रखरखाव किया जाता है?
A	उत्पादक रखरखाव
D	
В	आवधिक रखरखाव
С	निरोधक रखरखाव Correct
	<u> </u>
D	ये सभी
	•
E	अनुत्तरित प्रश्न



C बार क्लेम्पिंग मेकेनिज्म

	D	मेटल फीड मेकेनिज्म
	Е	अनुत्तरित प्रश्न
78		The most commonly used fixture is:
		1. milling fixture
		2. bending fixture
		3. turning fixture
	A	Only 1 and 2
	В	Only 1 and 3
	С	Only 2 and 3
	D	All 1, 2 and 3
<u> </u>		
	Е	Question not attempted
78		सबसे अधिक किस फिक्सचर का उपयोग किया जाता है?
		1. मिलिंग फिक्सचर
		2. बेंडिंग फिक्सचर
		3. टर्निंग फिक्सचर
	A	केवल 1 और 2
	В	केवल 1 और 3
	С	केवल 2 और 3
	D	
	D	सभी 1, 2 और 3 Correct
	E	अनुत्तरित प्रश्न
79		Which of the following places is <u>not</u> correctly
		matched where Cenotaph is located?
		Cenotaph Place
	A	Sethon Ki Chhatri – Ramgarh
		D
	В	Rao Kalyanmal – Bikaner
		Ki Chhatri

Set No.: □

C No.	∷ ∖ Musi Maharani	– Alwar
	Ki Chhatri	VE. 05. 11.110
	Paliwalo Ki	 Sri Ganganagar
D	Chhatri	Correct
	Cinida	<u> </u>
E	Question not attempte	d
9	निम्नलिखित में से कौन-सा	स्थान जहाँ छतरी स्थित है,
	सही सुमेलित <u>नहीं</u> है?	
Α	छतरी सेठों की छतरी	स् थान — रामगढ़
	(101 4)/ (1(1)	(1114)
	राव कल्याणमल	– बीकानेर
В	की छतरी	
C	मूसी महारानी की छतरी	- अलवर
D	पालीवालों की छतरी -	श्री गंगानगर Correct
E	अनुत्तरित प्रश्न	
A	Thin layer of 5 to 7 carbide is deposited ov	
		ver inserts in
	coated carbides	ver inserts in Correct
В		ver inserts in Correct
В	coated carbides	ver inserts in Correct
В	coated carbides	ver inserts in Correct
C	stellite cemented carbide	ver inserts in Correct
	coated carbides stellite	ver inserts in Correct
C D	stellite cemented carbide ceramics	Correct
С	stellite cemented carbide	Correct
C D	stellite cemented carbide ceramics	Correct
C D E	coated carbides stellite cemented carbide ceramics Question not attempte में निवेशन पर	d टाइटेनियम कार्बाइड की 5 से
C D E	coated carbides stellite cemented carbide ceramics Question not attempte में निवेशन पर 7 माइक्रोन की एक पतली प्र	Correct d टाइटेनियम कार्बाइड की 5 से परत जमा हो जाती है।
C D	coated carbides stellite cemented carbide ceramics Question not attempte में निवेशन पर	d टाइटेनियम कार्बाइड की 5 से
C D E	coated carbides stellite cemented carbide ceramics Question not attempte	Correct d टाइटेनियम कार्बाइड की 5 से परत जमा हो जाती है।
C D E	coated carbides stellite cemented carbide ceramics Question not attempte में निवेशन पर 7 माइक्रोन की एक पतली प्र	Correct d टाइटेनियम कार्बाइड की 5 से परत जमा हो जाती है।
C D E	coated carbides stellite cemented carbide ceramics Question not attempte	Correct d टाइटेनियम कार्बाइड की 5 से परत जमा हो जाती है।
C D E B	stellite cemented carbide cemented carbide ceramics Question not attempte में निवेशन पर 7 माइक्रोन की एक पतली प् कोटिड कार्बाइड	Correct d टाइटेनियम कार्बाइड की 5 से परत जमा हो जाती है।

Set No.: □				
	E	अनुत्तरित प्रश्न		
81	A	The selection of the wire in screw thread micrometer is based on : pitch only		
	В	type of thread and pitch		
	С	material		
	D	type of thread only		
	E	Question not attempted		
81	A	स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में तार का चयन किस पर निर्भर करता है? केवल पिच पर		
	В	थ्रेड और पिच के प्रकार पर Correct		
	C D	सामग्री पर केवल थ्रेड के प्रकार पर		
	E	अनुत्तरित प्रश्न		
82	A	Jarno taper is mostly used in : lathe		
	В	filling machine		
	С	die-sinking machines Correct		
	D	boring machine		
	Е	Question not attempted		
82	A	जर्नो टेपर का उपयोग अधिकतर में किया जाता है। लेथ		
	В	फिलिंग मशीन		

	110	戊	
	С	डाई सिंकिंग मशीन	Correct
	D	बोरिंग मशीन	
	E	अनुत्तरित प्रश्न	
83	A	V blocks are designated by the minimum diameter	
	В	all of these	Correct
	С	maximum diameter	
	D	length	
	Е	Question not attempted	
83	A	V—ब्लॉक को द्वारा नामित किया जाता है। न्यूनतम व्यास	
	В	ये सभी	Correct
	C	अधिकतम व्यास	
	C D	अधिकतम व्यास लंबाई	
84	D	लंबाई अनुत्तरित प्रश्न Large, flat, irregular shaped work pieces, castings, jigs and fixtures may be firmly	
84	D	लंबाई अनुत्तरित प्रश्न Large, flat, irregular shaped work pieces,	
84	D E	लंबाई अनुत्तरित प्रश्न Large, flat, irregular shaped work pieces, castings, jigs and fixtures may be firmly clamped to a:	
84	D E	लंबाई अनुत्तरित प्रश्न Large, flat, irregular shaped work pieces castings, jigs and fixtures may be firmly clamped to a: rubber plate	
84	D E A	लंबाई अनुत्तरित प्रश्न Large, flat, irregular shaped work pieces, castings, jigs and fixtures may be firmly clamped to a: rubber plate catch plate	

Set No. 84	ाद बड़े, समतल, अनियमित आकार के वर्क पीस, कास्टिंग जिग और फिक्सचर को पर कसके क्लैंप किया जा सकता है। रबर फ्लेट	
В	कैच प्लेट	
C	ड्राइविंग प्लेट	
D	फेस प्लेट	Correct
Е	अनुत्तरित प्रश्न	
85	A special device which holds, supports locates and also guides the cutting tool is :	
В	tool holder	
С	work holder	
D	fixture	
E	Question not attempted	
85 A	कौन—सा विशिष्ट उपकरण किंटंग टूल को पकड़ने, सहार देने, स्थित करने और निर्देशित करने का भी काम करत है ?	
В	टूल होल्डर	
C	वर्क होल्डर	
D	फिक्सचर	
Е	अनुत्तरित प्रश्न	
86 A	5 S is a Korean methodology	
В	Japanese methodology	Correct

Set No.	• 77.
C C	Indian methodology
D	European methodology
E	Question not attempted
86 A	5 S क्या है ? कोरियन कार्य प्रणाली
В	जापानी कार्य प्रणाली Correct
C	भारतीय कार्य प्रणाली
D	यूरोपियन कार्य प्रणाली
Е	अनुत्तरित प्रश्न
87 A	A wide range of regular and irregular shaped components can be held in : None of these
В	4 jaw chuck
С	4 jaw chuck Correct back plate
	Correct
С	back plate
C D	back plate 3 jaw chuck
C D E 87	back plate 3 jaw chuck Question not attempted नियमित और अनियमित आकार के बहुत सारे घटकों को किसमें पकड़ा जा सकता है?
C D E 87 A	back plate 3 jaw chuck Question not attempted नियमित और अनियमित आकार के बहुत सारे घटकों को किसमें पकड़ा जा सकता है? इनमें से कोई नहीं
C D E 87 A	back plate 3 jaw chuck Question not attempted नियमित और अनियमित आकार के बहुत सारे घटकों को किसमें पकड़ा जा सकता है? इनमें से कोई नहीं 4 जॉ चक Correct

Set 88	No.:	Small particles embedded in the space
	A	between the grains of the wheel is due to glazing
	В	loading Correct
	С	out-of-round
	D	grooving
	Е	Question not attempted
88	A	व्हील के ग्रेन के बीच की जगह में किसके कारण छोटे कण फस जाते हैं? ग्लेजिंग
	В	लोडिंग Correct
	С	आउट–ऑफ–राउंड
	D	ग्रूविंग
	Е	अनुत्तरित प्रश्न
89		The first state in India to implement the Public Service Guarantee Act is -
	A	Madhya Pradesh Correct
	В	Andhra Pradesh
	C	Chhattisgarh
	D	Rajasthan
	Е	Question not attempted
89		भारत में सार्वजनिक सेवा गारंटी अधिनियम लागू करने
	A	वाला पहला राज्य कौन-सा है ? मध्य प्रदेश Correct
		[144 N44]
	В	आंध्र प्रदेश

0.4	NT.	
Sei	t No.: C	छत्तीसगढ़
	D	राजस्थान
	E	अनुत्तरित प्रश्न
90	A	Threads on non-metals are produced by : Thread casting Correct
	В	Thread milling
	C	Thread grinding
	D	Thread rolling
	Е	Question not attempted
90	A	अधातुओं पर चूड़ियाँ किससे बनाई जाती हैं? थ्रेड कास्टिंग से Correct
	В	थ्रेड मिलिंग से
	С	थ्रेड ग्राइंडिंग से
	D	थ्रेड रोलिंग से
	Е	अनुत्तरित प्रश्न
91	A	Who among the following married his daughter Manbai to Jahangir? Bhagwan Das Correct
	В	Jai Singh
	С	Man Singh
	D	Bharmal
	E	Question not attempted

Set	No.:	\sqcap
91		निम्नलिखित में से किसने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह
	A	जहांगीर के साथ किया? भगवान दास Correct
<u> </u>		
	В	जयसिंह
	С	मानसिंह
	D	भारमल
	Е	अनुत्तरित प्रश्न
92	A	The Ghosundi rock inscription is written in which language? Persian
	В	Rajasthani
	C	Prakrit
	D	Sanskrit Correct
<u> </u>		
	Е	Question not attempted
92	A	घोसुण्डी शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? फारसी
	В	राजस्थानी
	С	प्राकृत
	D	संस्कृत Correct
	Е	अनुत्तरित प्रश्न
93	A	Which of the following is <u>not</u> a characteristic of Laterite soil? (Choose the most appropriate option from below) It contains sufficient nitrogen. Correct
	В	It lacks phosphorous contents.

C Colour of soil is red. Page: 53

Set No.: ব্র			
	D	This soil is suitable for cultivation of maize, rice and sugarcane.	
	E	Question not attempted	
93	A	निम्नलिखित में से कौन-सा लैटेराइट मृदा का लक्षण <u>नहीं</u> है? (निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें) इसमें पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन होती है।	Correc
	П	विसन प्यास नात्रा न पाइट्राणन हाता हा	correc
	В	इसमें फॉस्फोरस कन्टेन्ट की कमी होती है।	
	C	इस मृदा का रंग लाल होता है।	
	D	यह मृदा मक्का, चावल एवं गन्ना के उत्पादन के लिये उपयुक्त है।	
	Е	अनुत्तरित प्रश्न	
94	A	The colour of rubber hose pipes used for acetylene gas is: black	
	В	red	
		Innone on	1_
	С	maroon	Correc
	D	blue	
	Е	Question not attempted	
94	A	ऐसीटिलीन गैस के लिए उपयोग किए जाने वाले रबर होज पाइप का रंग क्या है? काला	
	В	लाल	
	С	मरून	Correc
	·		
	D	नीला	
	E	अनुत्तरित प्रश्न	

Set No.: □ 95 In which district was the Bagor civilisation excavated? Correct A Bhilwara Udaipur В C Rajsamand D Sikar Question not attempted Е 95 'बागोर सभ्यता' का उत्खनन किस ज़िले में हुआ? Correct Α भीलवाड़ा उदयपुर В राजसमन्द D सीकर Е अनुत्तरित प्रश्न 96 Which trading centre of Rajasthan in Alwar district was looted by Mahmud Ghaznavi in 1009 A.D.? Amer В Nagaur Narayanpur Correct Sambhar D Question not attempted E 96 महमूद गजनवी ने राजस्थान के अलवर जिले के किस व्यापारिक केन्द्र को 1009 ई. में लूटा था? आमेर

Page: 55

नागौर


С	: दि नारायणपुर Correct
C	नारायणपुर Correct
D	सांभर
Е	अनुत्तरित प्रश्न
_	
07	*****
97	Which of the following is <u>not</u> a solid
Α	lubricant? Wax
11	THE
-	
В	Grease Correct
C	Molybdenum disulphide
D	Graphite
	•
Е	Question not attempted
ட	Question not attempted
97	निम्नलिखित में से कौन–सा एक ठोस स्नेहक <u>नहीं</u> है?
A	मोम
В	ग्रीस Correct
C	मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड
D	ग्रेफाइट
Е	अनुत्तरित प्रश्न
ப	All Mills and I
00	
98	of twist drill is between neck and
A	tang.
A	Chisel edge
В	Lip
C	Body
D	Shank Correct
<u> </u>	
P	Quarties not attempted
Е	Question not attempted
98	ट्विस्ट ड्रिल का, नेक और टैंग के बीच
	होता है।
Α	चिजल एज

Set No.: □		
В	लिप	
C	बॉडी	
D	शैंक Correct	
Е	अनुत्तरित प्रश्न	
99 A	State Election Commission of Rajasthan is - an executive body	
В	a quasi-judicial body	
С	a constitutional body Correct	
D	a statutory body	
Е	Question not attempted	
99 A	राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग है : एक कार्यकारी निकाय	
В	एक अर्ध-न्यायिक निकाय	
С	एक संवैधानिक निकाय Correct	
D	एक सांविधिक निकाय	
Е	अनुत्तरित प्रश्न	
100 A	The temperature of oxy hydrogen flame used for underwater gas cutting of steel is : 2700°C to 2800°C	
В	3100°C to 3300°C	
C	1800°C to 2200°C	
D	2400°C to 2700°C Correct	
Е	Question not attempted	

Set No.:	Γ	
100	पानी के नीचे स्टील की गैस कटिंग के लिए ऑक्सी हाइड्रोजन	
A	ज्वाला का तापमान क्या होता है? 2700°C से 2800°C	
В	3100°C से 3300°C	
С	1800°C से 2200°C	
D	2400°C से 2700°C	Correct
	,2.00	
E	अनुत्तरित प्रश्न	
101	Which type of lathe centre is suitable for taper turning?	
A	Pipe centre	
В	Tipped centre	
С	Half centre	
	In u	
D	Ball centre	Correct
Е	Question not attempted	
101 A	टेपर टर्निंग के लिए कौन-सा लेथ सेंटर उचित है? पाइप सेंटर	
В	टिप्ड सेंटर	
C	हाफ सेंटर	
D	बॉल सेंटर	Correct
	नारा (विदर्	
Е	अनुत्तरित प्रश्न	
102	The Bisalpur Dam in Rajasthan is constructed across the river	
A	Banas	Correct
В	Banganga	
C	Bandi	

Set No.: ス		
D	Kalisindh	
E	Question not attempted	
102	राजस्थान में बीसलपुर बाँध नदी पर निर्मित	
	है।	
A	बनास Correct	
В	बाणगंगा	
C	बांडी	
D	कालीसिंध	
E	अनुत्तरित प्रश्न	
102	Will a Control with	
103	Where is the Central Sheep and Wool Research Institute located in Rajasthan?	
A	Tonk Correct	
В	Bharatpur	
C	Jaisalmer	
D	Barmer	
_		
Е	Question not attempted	
103	केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान राजस्थान में कहाँ	
	अवस्थित है ?	
A	टोंक Correct	
В	भरतपुर	
C	जैसलमेर	
D	बाड़मेर	
E	अनुत्तरित प्रश्न	
104	Cutting edge of the drill is	
A Pages 50	body	

Set No.:	Ιζ
В	point
С	lip
D	chisel edge
E	Question not attempted
104 A	ड्रिल की कटिंग एज क्या होती है? बॉडी
В	पॉइंट
С	लिप Correct
D	चिजल एज
E	अनुत्तरित प्रश्न
105 A	The ratio of change gears are equal to : Lead screw to be cut + Lead of lead screw
В	Lead screw to be cut - Lead of lead screw
C	Lead screw to be cut × Lead of lead screw
D	Lead screw to be cut ÷ Lead of lead screw Correct
E	Question not attempted
105 A	चेंज गियर का अनुपात किसके बराबर होता है? काटे जाने वाले स्क्रू की लीड + लीड स्क्रू की लीड
В	काटे जाने वाले स्क्रू की लीड – लीड स्क्रू की लीड
C	काटे जाने वाले स्क्रू की लीड × लीड स्क्रू की लीड
D	काटे जाने वाले स्क्रू की लीड ÷ लीड स्क्रू की लीड Correct
E	अनुत्तरित प्रश्न



Set No.: □		
Е	अनुत्तरित प्रश्न	
108	The sine bar is a rectangular bar made of	
A	hard steel.	
В	stabilized chromium steel Correct	
C	carbon steel	
D	mild steel	
E	Question not attempted	
108	साइन बार एक आयताकार बार है जो से	
A	बना होता है। हार्ड स्टील	
В	स्थिर क्रोमियम स्टील Correct	
C	कार्बन स्टील	
D	माइल्ड स्टील	
Е	अनुत्तरित प्रश्न	
109	The organic bonds of grinding wheel may be	
A	made of : resinoid	
В	shellac	
C	bakelite	
D	all of these Correct	
Е	Question not attempted	
109	ग्राइंडिंग व्हील के कार्बनिक बॉन्ड को किससे बनाया जा	
A	सकता है ? रेजिनॉइड	
В	शैलेक	


set No.	: 4
C	बैकेलाइट
D	ये सभी Correct
Е	अनुत्तरित प्रश्न
110 A	Which type of court's powers are vested in the State Information Commission while investigating the complaints? Administrative court
В	Military court
С	Civil court Correct
D	Criminal court
E	Question not attempted
110	राज्य सूचना आयोग में परिवाद की जाँच करते समय किस
A	प्रकार के न्यायालय की शक्तियाँ निहित होती हैं? प्रशासनिक न्यायालय
В	सैन्य न्यायालय
С	दीवानी न्यायालय Correct
D	आपराधिक न्यायालय
Е	अनुत्तरित प्रश्न
111 A	Each graduation in thread chasing dial represents: 2" travel of the carriage
В	1" travel of the carriage
С	1/2" travel of the carriage Correct
D	1/4" travel of the carriage
Е	Question not attempted

Set No.	: K
111 A	थ्रेड चेजिंग डायल में प्रत्येक ग्रेजुएशन क्या दर्शाता है? कैरिज का 2" ट्रैवल
В	कैरिज का 1" ट्रैवल
С	कैरिज का 1/2" ट्रैवल Correct
D	कैरिज का 1/4" ट्रैवल
Е	अनुत्तरित प्रश्न
112 A	Internationally accepted systems of limits and fits are: International Standard Organization (I.S.O.)
В	Bureau of Indian Standards (B.I.S.)
С	British Standard (B.S.)
D	All of these Correct
Е	Question not attempted
112	लिमिट और फिट का अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य सिस्टम
A	क्या है ? अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन (आई.एस.ओ.)
В	भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.)
C	ब्रिटिश मानक (बी.एस.)
D	ये सभी Correct
Е	अनुत्तरित प्रश्न
113 A	The flame used for the welding of brass and to control the burning of zinc is : redusing flame
В	neutral flame
С	oxidising flame Correct

Set No.: □		
D	carburizing flame	
E	Question not attempted	
113	ब्रास की वेल्डिंग और जिंक के जलने को नियंत्रित करने	
A	के लिए किस ज्वाला का उपयोग किया जाता है? अपचायक ज्वाला	
В	उदासीन ज्वाला	
С	ऑक्सीकारक ज्वाला Correct	
	-	
D	कार्बुरण ज्वाला	
Е	अनुत्तरित प्रश्न	
114 A	Laps are usually made up of brass or lead	
В	close grained iron	
C	all of these Correct	
D	copper	
E	Question not attempted	
114 A	लैप सामान्यतः से बने होते हैं। ब्रास या लेड	
В	क्लोज ग्रेन्ड आयरन	
С	ये सभी Correct	
D	कॉपर	
Е	अनुत्तरित प्रश्न	
115	The formula to determine the large diameter	
A	of taper at any desired height (H) is : $X + 2 (s + r)$	
B Page: 65	X-2 (s - r)	

Set No.: □

$$C = X - 2/(s + r)$$



- E Question not attempted
- 115 किसी वांछित ऊँचाई (H) पर टेपर के विशाल व्यास को ज्ञात करने का सूत्र क्या है?
 - A X + 2 (s + r)
 - B X-2(s-r)
 - C X 2/(s+r)

D
$$X-2(s+r)$$
 Correct

- E अनुत्तरित प्रश्न
- Find the diameter of the drill, when the depth of cut is 35 mm.

A 70 mm Correct

- B 10 mm
- C 35 mm
- D 20 mm
- E Question not attempted
- 116 कट की गहराई $35~\mathrm{mm}$ होने पर ड्रिल का व्यास क्या

होगा ? A 70 mm Correct

- B 10 mm
- C 35 mm
- D 20 mm

Cat	N_{α}	7
, TEI	17()	

E अनुत्तरित प्रश्न

117 The second highest peak of the Southern

Aravali area is

A Dilwara Correct

- B Achalgarh
- C Kumbhalgarh
- D Jarga
- E Question not attempted

117 दक्षिणी अरावली क्षेत्र में दूसरी सबसे ऊँची चोटी

<u></u> है। A देलवाड़ा

Correct

- B अचलगढ़
- C कुम्भलगढ़
- D जरगा
- E अनुत्तरित प्रश्न

The relationship between tool life and cutting speed can be represented by:

$$A \quad tV^n = C$$

B
$$Ct^n = V$$

$$C Vt = C^n$$

D
$$Vt^n = C$$
 Correct

E Question not attempted

¹¹⁸ टूल के जीवन और कटिंग गति के बीच क्या संबंध है?

$$A \quad tV^n = C$$

B
$$Ct^n = V$$

Set No.	: 戊	
C	$Vt = C^n$	
D	$Vt^n = C$	Correct
	_	
E	अनुत्तरित प्रश्न	
119	Which one of the following city is connected	i
	by Railway Metro Services in Rajasthan?	
A	Jaipur	Correct
В	Kota	
Ъ	Kota	
C	Ajmer	
D	Jodhpur	
Е	Question not attempted	
119	राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन-सा शहर रेलवे मेट्र	Ť.
	सेवाओं से जुड़ा हुआ है?	
A	जयपुर	Correct
В	कोटा	
С	अजमेर	
C	अजमर	
D	जोधपुर	
Е	अनुत्तरित प्रश्न	
L	जनुतारत प्रश्न	
120	The BSF thread is used in	
A	process industries	
В	automobile industries	Correct
C	naint industries	
С	paint industries	
D	chemical industries	
Е	Question not attempted	
ட	Question not attempted	
120	बी एस एफ चूड़ी का उपयोग कहाँ किया जाता है?	

Set No.: □

A प्रोसेस उद्योग में

B ऑटोमोबाइल उद्योग में Correct

- C पेंट उद्योग में
- D रासायनिक उद्योग में
- E अनुत्तरित प्रश्न