


Set No.: 梦

Correct पालीवालों की छतरी श्री गंगानगर बीकानेर राव कल्याणमल \mathbf{C} की छतरी मूसी महारानी की छतरी D अलवर अनुत्तरित प्रश्न Е 3 The first state in India to implement the Public Service Guarantee Act is -Rajasthan Madhya Pradesh В Correct C Chhattisgarh Andhra Pradesh Question not attempted Е भारत में सार्वजनिक सेवा गारंटी अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन-सा है? राजस्थान A मध्य प्रदेश Correct छत्तीसगढ़ C D आंध्र प्रदेश अनुत्तरित प्रश्न Е What are Caliper? None of these В Both direct and indirect measuring instrument C Direct measuring instrument Indirect measuring instrument Correct

Set N	0.: 燮
E	Question not attempted
4	कैलिपर क्या हैं?
A	इनमें से कोई नहीं
Е	प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मापी उपकरण दोनों
C	प्रत्यक्ष मापी उपकरण
Ι	अप्रत्यक्ष मापी उपकरण Correct
E	अनुत्तरित प्रश्न
5	Scriber is specified by
A	weight
F	shape and sizes Correct
C	types
Γ	length
E	Question not attempted
	•
5	स्क्राइबर को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है?
A	
F	आकार और साइज से Correct
C	प्रकार से
Γ	लंबाई से
	· ·
E	अनुत्तरित प्रश्न
-	organica and
6	V blocks are designated by the
A	
Е	length
	Section → 200
	all of these Correct
Γ	minimum diameter

Set	Set No.: ♥		
	E	Question not attempted	
6	A	V-ब्लॉक को द्वारा नामित किया जाता है। अधिकतम व्यास	
	В	लंबाई	
	С	ये सभी Correct	
_		[4] (I*II	
	D	न्यूनतम व्यास	
	Е	अनुत्तरित प्रश्न	
7		Which one of the following city is connected	
	Α.	by Railway Metro Services in Rajasthan?	
L	A	Jaipur Correct	
	В	Kota	
	C	Ajmer	
	D	Jodhpur	
	Е	Question not attempted	
7		राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन-सा शहर रेलवे मेट्रो सेवाओं से जुड़ा हुआ है?	
	A	जयपुर Correct	
L	71	Concu	
	В	कोटा	
	C	अजमेर	
	D	जोधपुर	
	Е	अनुत्तरित प्रश्न	
8		Which one of the following shapes is used to	
J		indicate the warning signs?	
	A	Square Correct	
	11	oquare	

Set	Set No.: ♥			
	В	Circle		
	С	Cone		
	D	Triangular		
	Е	Question not attempted		
8	A	चेतावनी संकेतों को दर्शाने के लिए किस आकृति का उपयोग किया जाता है? वर्ग Correct		
	В	वृत्त		
	C	शंकु		
	D	त्रिभुजाकार		
	E	अनुत्तरित प्रश्न		
9	A	Surface gauge comes under - angular measurement		
	В	plain surface measurement Correct		
	C	linear measurement		
	D	radial measurement		
	Е	Question not attempted		
9	A	सरफेस गेज किसमें आते हैं? कोणीय माप		
	В	समतल सतह माप Correct		
	C	रेखीय माप		
	D	त्रिज्यीय माप		
	Е	अनुत्तरित प्रश्न		



Set No.: 愛

- सर्वहितकारी वाचनालय की स्थापना की \mathbf{C}
- माहेश्वरी नवयुवक मण्डल की स्थापना की
- अनुत्तरित प्रश्न Е

12 Match Type of Soils in Column I with Most of the Area in Column II where it is found.

	Column I		Column II
	(Type of Soil	s)	(Area)
1.	Desert Soil	a.	Jaipur
2.	Alluvial Soil	b.	Bundi
3.	Laterite Soil	c.	Dungarpur
4.	Black Soil	d.	Jaisalmer
Chel		appro	opriate option from

- 1-a, 2-c, 3-b, 4-d
- 1-a, 2-b, 3-c, 4-d
- 1-d, 2-c, 3-a, 4-b

D 1-d, 2-a, 3-c, 4-b	Correct
----------------------	---------

- Question not attempted
- 12 कॉलम I में मृदा के प्रकार को कॉलम II में सर्वाधिक पाये जाने वाले क्षेत्र से मिलान कीजिए।

			•
	कॉलम I		कॉलम II
	(मृदा के प्रकार)		(क्षेत्र)
1.	मरु मृदा	a.	जयपुर
_	3		. 0

- जलोढ़ मृदा 2. b. बूंदी
- 3. लैटेराइट मृदा डूंगरपुर
- काली मृदा d. जैसलमेर

निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें:

- 1-a, 2-c, 3-b, 4-d
- 1-a, 2-b, 3-c, 4-d
- 1-d, 2-c, 3-a, 4-b

Set No.: ♥		
	D	1-d, 2-a, 3-c, 4-b
	Е	अनुत्तरित प्रश्न
13		The Bisalpur Dam in Rajasthan is constructed across the river
	A	Banas Correct
	В	Banganga
	C	Bandi
	D	Kalisindh
	E	Question not attempted
13		राजस्थान में बीसलपुर बाँध नदी पर निर्मित है।
	A	बनास Correct
	В	बाणगंगा
	C	बांडी
	D	कालीसिंध
	E	अनुत्तरित प्रश्न
14	A	What is the maximum size of drill can be performed using sensitive type drilling machine? 10.0 mm
	В	12.5 mm Correct
	С	15.0 mm
	D	20.0 mm
	Е	Question not attempted

Set	No.:	-	
14		सेंसिटिव टाइप ड्रिल मशीन का उपयोग करके अधिकतम किस आकार की ड्रिल बनाई जा सकती है?	
	A	10.0 mm	
	В	12.5 mm	Correct
	С	15.0 mm	
	D	20.0 mm	
	Е	अनुत्तरित प्रश्न	
15		Which Article of Indian Constitution decides the number of members in State Legislative	
	A	Assembly? Article 168	
	В	Article 169	
	С	Article 170	Correct
	D	Article 171	
	Е	Question not attempted	
15		भारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा	
	A	के सदस्यों की संख्या तय करता है? अनुच्छेद 168	
	В	अनुच्छेद 169	
	С	अनुच्छेद 170	Correct
	D	अनुच्छेद 171	
	Е	अनुत्तरित प्रश्न	
16		Thin layer of 5 to 7 microns of titanium	
	A	carbide is deposited over inserts in cemented carbide	
	В	coated carbides	Correct

Set	No.:	愛

C stellite

D ceramics

E Question not attempted

- में निवेशन पर टाइटेनियम कार्बाइड की 5 से7 माइक्रोन की एक पतली परत जमा हो जाती है।
 - A सीमेंट वाले कार्बाइड

B कोटिड कार्बाइड

Correct

- C स्टेलाइट
- D सिरैमिक
- E अनुत्तरित प्रश्न
- The formula to determine the large diameter of taper at any desired height (H) is:
 - A X + 2 (s + r)
 - B X-2(s-r)
 - C X 2/(s+r)

D X - 2 (s + r)

Correct

- E Question not attempted
- 17 किसी वांछित ऊँचाई (H) पर टेपर के विशाल व्यास को ज्ञात करने का सूत्र क्या है?
 - A X + 2 (s + r)
 - B X-2(s-r)
 - C = X 2/(s + r)

D X-2(s+r)

Correct

E अनुत्तरित प्रश्न

Set 18	No.:	The maintenance for prolonging the life of the machines and reduction in un-expected breakdown is: productive maintenance
	В	all of these
	С	periodic inspection
	D	preventive maintenance Correct
	E	Question not attempted
18		मशीन का जीवन काल बढ़ाने के लिए और अनपेक्षित रूप
		से उनके खराब होने में कमी के लिए किस प्रकार का
		रखरखाव किया जाता है?
	A	उत्पादक रखरखाव
	В	ये सभी
	Б	य समा
	С	आवधिक रखरखाव
	D	निरोधक रखरखाव Correct
<u> </u>		गिराजक (अर्आज
	Е	अनुत्तरित प्रश्न
19	E A	अनुत्तरित प्रश्न The Viscosity Index (VI) of gear oil is : 95
19		The Viscosity Index (VI) of gear oil is:
19	A B	The Viscosity Index (VI) of gear oil is: 95
19	A	The Viscosity Index (VI) of gear oil is : 95
19	A B	The Viscosity Index (VI) of gear oil is: 95
19	A B	The Viscosity Index (VI) of gear oil is: 95 100 Correct
19	A B C	The Viscosity Index (VI) of gear oil is : 95 100 90 Correct 80 Question not attempted गियर ऑइल का श्यानता सूचकांक क्या है ?
	A B C D	The Viscosity Index (VI) of gear oil is: 95 100 90 Correct 80 Question not attempted
	A B C D	The Viscosity Index (VI) of gear oil is : 95 100 90 Correct 80 Question not attempted गियर ऑइल का श्यानता सूचकांक क्या है ?

Set No.	Set No.: ♥			
D	80			
Е	अनुत्तरित प्रश्न			
	3			
20	To de constitutação de			
20	Tools are provided with devices to curl and			
A	break the chips is : angle cutter			
11	angle cutter			
В	angle breaker			
C	tool-holders			
D	chip breakers Correct			
	1 *			
T.	Quarties not attamented			
Е	Question not attempted			
20	चिप को मोड़ने और तोड़ने के लिए उपकरण के साथ			
	कौन-सा टूल प्रदान किया जाता है?			
A	एंगल कटर			
В	एंगल ब्रेकर			
С	रस रोस्टर			
C	टूल-होल्डर			
D	चिप ब्रेकर Correct			
E	अनुत्तरित प्रश्न			
	- Control Control			
21	The ends COA stands for t			
A	The code G04 stands for : thread cutting			
-				
В	grooving cycle			
C	rapid traverse			
D	dwell time Correct			
	1			
г.	Quarties not attamented			
Е	Question not attempted			
21	कोड G04 का क्या अर्थ है?			
A	थ्रेड कटिंग			
В	ग्रविंग साइकल			

Set No.	: ♥
С	रेपिड ट्रेवर्स
D	ड्वेल समय Correct
Е	अनुत्तरित प्रश्न
22 A	Use of dial test indicators are: 1. to compare the dimensions 2. to check concentricity of holes 3. to check surfaces for flatness Only 2 and 3
В	Only 1 and 2
C	Only 1 and 3
D	All 1, 2 and 3 Correct
Е	Question not attempted
22 A	डायल टेस्ट इंडिकेटर के क्या उपयोग हैं? 1. आयामों की तुलना करना 2. छिद्रों की संकेंद्रता जाँचना 3. सतहों की समतलता जाँचना केवल 2 और 3
В	केवल 1 और 2
C	केवल 1 और 3
D	सभी 1, 2 और 3 Correct
Е	अनुत्तरित प्रश्न
23 A	Find the diameter of the drill, when the depth of cut is 35 mm. Correct
В	20 mm

Set No C	.:♥ 10 mm
D	35 mm
E	Question not attempted
23	कट की गहराई 35 mm होने पर ड्रिल का व्यास क्या
A	होगा ? 70 mm Correct
Λ	70 mm
В	20 mm
С	10 mm
D	35 mm
Е	अनुत्तरित प्रश्न
24 A	Jarno taper is mostly used in : filling machine
В	die-sinking machines Correct
С	boring machine
D	lathe
Е	Question not attempted
24	जर्नो टेपर का उपयोग अधिकतर में किया
A	जाता है। फिलिंग मशीन
Λ	ाफालग मशान
В	डाई सिंकिंग मशीन Correct
С	बोरिंग मशीन
D	लेथ
Е	अनुत्तरित प्रश्न
25	Dry or cooled with compressed air is used as cutting fluid for drilling:

	Io.:♥ A brass
F	3 cast iron Correct
C	mild steel
Γ	o copper
E	Question not attempted
25 A	किसकी ड्रिलिंग के लिए कटाई तरल के रूप में सूखे या शीतित संपीडित वायु का उपयोग किया जाता है? ब्रास
E	3 कास्ट आयरन Correct
C	मृदु स्टील
Γ) कॉपर
E	अनुत्तरित प्रश्न
26	The most commonly used fixture is:
	1. milling fixture
	2. bending fixture
A	3. turning fixture Only 2 and 3
E	Only 1 and 2
(C All 1, 2 and 3 Correct
Γ	Only 1 and 3
E	Question not attempted
26	सबसे अधिक किस फिक्सचर का उपयोग किया जाता है?
	1. मिलिंग फिक्सचर
	2. बेंडिंग फिक्सचर
A	3. टर्निंग फिक्सचर केवल 2 और 3

Set No. B	:♥ केवल 1 और 2
С	सभी 1, 2 और 3
D	केवल 1 और 3
Е	अनुत्तरित प्रश्न
27 A	Micro-geometrical errors are due to : size of object
В	surface roughness Correct
С	colour of object
D	dimensions
Е	Question not attempted
27 A	सूक्ष्म ज्यामितीय त्रुटियां किस कारण से होती हैं? वस्तु के साइज से
В	सतह के खुरदरेपन से Correct
Б	त्तार के बुर्दरका त
С	वस्तु के रंग से
D	आयामों से
Е	अनुत्तरित प्रश्न
28 A	Where did Vijay Singh Pathik form the Vidya Pracharini Sabha? Mewar
В	Baran
C	Begun
D	Bijolia Correct
Е	Question not attempted

Set	No.:	♥
28		विजय सिंह पथिक ने विद्या प्रचारिणी सभा का गठन कहाँ
	A	किया ? मेवाड़
	В	बारां
	С	बेगूं
	D	बिजौलिया Correct
	Е	अनुत्तरित प्रश्न
29	A	The example of non-corrosive flux is : petroleum jelly
	В	ammonium chloride Correct
	С	hydrochloric acid
	D	zinc chloride
	E	Question not attempted
29	A	जंगरोधक फ्लक्स का उदाहरण क्या है? पेट्रोलियम जैली
	В	अमोनियम क्लोराइड Correct
	С	हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
	D	जिंक क्लोराइड
	Е	अनुत्तरित प्रश्न
30		The Rajasthan State Wetland Authority has been constituted in the year
	A	2019 Correct
	В	2021
	C	2023

Set	No.: D	:♥ 2024	
	Е	Question not attempted	
30		राजस्थान राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन	
	A	वर्ष में किया गया है। 2019 Correct	
	В	2021	
	С	2023	
	D	2024	
	Е	अनुत्तरित प्रश्न	
31		Where is the famous gold and silver haveli	
		located in Rajasthan?	
	A	Pokhran (Jaisalmer)	
	В	Mahansar (Jhunjhunu) Correct	
	C	Bisau (Jhunjhunu)	
	D	Lachhmangarh (Sikar)	
	Е	Question not attempted	
31		राजस्थान में प्रसिद्ध सोने और चाँदी की हवेली कहाँ स्थित	
	A	है ? पोखरण (जैसलमेर)	
	В	महनसर (झुन्झुनू)	
	C	बिसाऊ (झुन्झुनू)	
	D	लक्ष्मणगढ़ (सीकर)	
	E	अनुत्तरित प्रश्न	
32		The temperature of oxy hydrogen flame used	
	A	for underwater gas cutting of steel is : 2400°C to 2700°C Correct	
<u> </u>			

Set No.: ♥	
B 1800°C to 2200°C	
C 2700°C to 2800°C	
D 3100°C to 3300°C	
E Question not attempted	
32 पानी के नीचे स्टील की गैस कटिंग के लिए ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला का तापमान क्या होता है?	
A 2400°C 社 2700°C	Correct
B 1800°C 就 2200°C	
C 2700°C से 2800°C	
D 3100°C 社 3300°C	
E अनुत्तरित प्रश्न	
Where is the Central Sheep and Wool Research Institute located in Rajasthan? A Jaisalmer	
B Barmer	
C Bharatpur	
D Tonk c	Correct
E Question not attempted	
33 केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान राजस्थान में कहाँ	
अवस्थित है ? A जैसलमेर	
B बाड़मेर	
C भरतपुर	
D टोंक C	Correct

Set No. E	:♥ अनुत्तरित प्रश्न
34 A	The suitable abrasive for grinding high tensile tough material is : aluminium oxide Correct
В	silicon carbide
C	ceramics
D	ferrous materials
E	Question not attempted
34 A	उच्च तन्यता वाली ठोस सामग्री को ग्राइंड करने के लिए कौन–सा अपघर्षक उ <u>चित है ?</u> ऐलुमिनियम ऑक्साइड Correct
В	सिलिकॉन कार्बाइड
C	सिरैमिक
D	लौह सामग्री
Е	अनुत्तरित प्रश्न
35 A	Cutting edge of the drill is lip Correct
В	body
C	chisel edge
D	point
Е	Question not attempted
35 A	ड्रिल की कटिंग एज क्या होती है ? Correct
B age: 20	बॉडी

Set No.	: 愛
C	चिजल एज
D	पॉइंट
Е	अनुत्तरित प्रश्न
36 A	Who is the founder of Niranjani Sect? Laldas
В	Haridas Correct
C	Dadudayal
D	Jasnathji
Е	Question not attempted
36 A	निरंजनी सम्प्रदाय के संस्थापक कौन हैं? लालदास
В	हरिदास Correct
C	दादूदयाल
D	जसनाथजी
E	अनुत्तरित प्रश्न
37	The selection of a welding nozzle is determined by the :
В	gas pressure
С	thickness of the metal
D	mass of the metal
E	Question not attempted
37	वेल्डिंग नॉजल का चुनाव किस आधार पर किया जाता है ?

Set No.	:♥ ये सभीCorrect
В	गैस का दाब
C	धातु की मोटाई
D	धातु का द्रव्यमान
E	अनुत्तरित प्रश्न
38 A	The melting point of silver alloys lies between: 620°C to 750°C
В	620°C to 850°C Correct
С	620°C to 690°C
D	620°C to 650°C
Е	Question not attempted
38 A	सिल्वर मिश्र धातु का गलनांक किसके बीच होता है? 620°C से 750°C
В	620°C 社 850°C Correct
С	620°C 社 690°C
D	620°C 社 650°C
Е	अनुत्तरित प्रश्न
39 A	The recommended helix angle and point angle for drilling alloy steel is : 15° and 140°
В	28° and 150°
С	18° and 128°
D	28° and 118° Correct

E Question not attempted

Set	Set No.: ♥				
39	A	मिश्र स्टील की ड्रिलिंग के लिए हेलिक्स कोण और बिंदु कोण कितना होना चाहिए?			
	В	28° और 150°			
	C	18° और 128°			
	D	28° और 118°	Correct		
	Е	अनुत्तरित प्रश्न			
40		The drill with 20 mm is rotating with 5 rpm,			
		calculate the cutting speed.			
	A	0.314 m/min	Correct		
	В	3.14 m/min			
	C	314 m/min			
	D	31.4 m/min			
	E	Question not attempted			
40		20 mm की ड्रिल 5 rpm पर घूम रही है, कटाई की गति			
	A	क्या होगी ? 0.314 m/min	Correct		
	В	3.14 m/min	Correct		
	C	314 m/min			
	D	31.4 m/min			
	E	अनुत्तरित प्रश्न			
41		Who built the 'Patwon Ki Haveli' of			
	A	Jaisalmer? Nathuram Patwa			

Page: 23

В

Kanhaiya Lal Bangla

Se	t No.	: ♥	
	C	Jalim Singh Patwa	
	D	Guman Chand Patwa	Correct
	Е	Question not attempted	
41		जैसलमेर की 'पटवों की हवेली' का निर्माण किसने करवाया	
	A	था ? नाथूराम पटवा	
	В	कन्हैया लाल बांगला	
	С	जालिम सिंह पटवा	
	D	गुमान चंद पटवा	Correct
	Е	अनुत्तरित प्रश्न	
42	A	One knurl having straight teeth the other having teeth at right angles to the axis of earlier knurl to obtain: diamond knurling	
	В	concave knurling	
	С	convex knurling	
	D	cross knurling	Correct
	Е	Question not attempted	
42		इनमें से क्या प्राप्त करने के लिए एक नर्ल के सीधे टीथ होते हैं और दूसरे नर्ल के टीथ को, पहले नर्ल के अक्ष के	
	A	समकोण पर रखा जाता है? डायमंड नर्लिंग	
	В	कॉन्केव नर्लिंग	
	С	कॉन्चेक्स नर्लिंग	
_	_	v	

E अनुत्तरित प्रश्न

Set No.: ♥		
43 A	Which of the following was implemented in 1973? Project Elephant	
F	B Project Rhino	
(Project Tiger Correct	
Ι	Wildlife Protection Act	
F	Question not attempted	
43 A	निम्नांकित में से कौन-सा 1973 में लागू किया गया? हाथी प्रोजेक्ट	
F	3 गेंडा प्रोजेक्ट	
	Correct	
Ι	D वन्यजीव संरक्षण अधिनियम	
F	उ अनुत्तरित प्रश्न	
44 <i>P</i>	The surface texture result from work deflections, vibrations and chatter is: surface texture	
F	3 roughness	
(C waviness Correct	
Ι	primary texture	
E	Question not attempted	
44	कार्य के विक्षेपण, कंपन और चैटर के कारण सतह का	
A	टेक्सच्र कैसा हो जाता है?	
F	3 खुरदरा	
	Correct	

Set No.: 愛			
	D	प्राथमिक टेक्सचर	
	E	अनुत्तरित प्रश्न	
45	A	Which of the following political agent is <u>not</u> correctly matched with princely state? Captain C.L. Showers - Udaipur	
	В	Major Nikson - Bharatpur	
	С	Major Burton - Ajmer Correct	
	D	William Eden - Jaipur	
	E	Question not attempted	
45	A	निम्नलिखित में से कौन—सा पोलिटीकल एजेन्ट रियासत के साथ सही सुमेलित <u>नहीं</u> है? कैप्टन सी.एल. सावर्स — उदयपुर	
	В	मेजर निकसन – भरतपुर	
	С	मेजर बर्टन – अजमेर Correct	
	D	विलियम ईडन – जयपुर	
	Е	अनुत्तरित प्रश्न	
46	A	Which of the following is <u>not</u> a solid lubricant? Grease Correct	
	В	Molybdenum disulphide	
	C	Graphite	
	D	Wax	
	E	Question not attempted	

Set No.	:♥	
46	निम्नलिखित में से कौन-सा एक ठोस स्नेहक <u>नहीं</u> है?	
A	ग्रीस	Correct
В	मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड	
C	ग्रेफाइट	
D	मोम	
Е	अनुत्तरित प्रश्न	
47 A	The Ghosundi rock inscription is written in which language? Persian	ı
В	Rajasthani	
C	Prakrit	
D	Sanskrit	Correct
Е	Question not attempted	
17 A	घोसुण्डी शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? फारसी	
В	राजस्थानी	
C	प्राकृत	
D	संस्कृत	Correct
Е	अनुत्तरित प्रश्न	
18	Before use of slip gauges the petroleum jelly is removed by means of	,
A	water	
В	carbon tetrachloride	Correct
C	diesel	

Set	No.:	♥ petrol
	Е	Question not attempted
48	A	स्लिप गेज का उपयोग करने से पहले, के माध्यम से पेट्रोलियम जैली को हटाया जाता है। पानी
	В	कार्बन टेट्राक्लोराइड Correct
	C	डीज़ल
	D	पेट्रोल
	E	अनुत्तरित प्रश्न
49	A	Automatic Bar Feeding (ABF) mechanism consists of : IR sensor unit
	В	all of these Correct
	С	bar clamping mechanism
	D	metal feed mechanism
	Е	Question not attempted
49	A	ऑटोमेटिक बार फीडिंग (एबीएफ) मेकेनिज्म में क्या होता है ? आईआर सेंसर यूनिट
	В	ये सभी Correct
	С	बार क्लेम्पिंग मेकेनिज्म
	D	मेटल फीड मेकेनिज्म
	Е	अनुत्तरित प्रश्न
50	A	When was Mount Abu region and Ajmer-Merwara merged in Rajasthan? January 1, 1950 A.D.

Set No.	March 30, 1949 A.D.
C	May 15, 1949 A.D.
D	November 1, 1956 A.D. Correct
Е	Question not attempted
50	
50	माउंट आबू क्षेत्र और अजमेर-मेरवाड़ा को राजस्थान में
٨	कब मिलाया गया?
A	1 जनवरी, 1950 ई.
В	30 मार्च. 1949 ई.
Ь	30 माप, 1949 इ .
C	15 मई, 1949 ई.
D	1056 5
D	1 नवम्बर, 1956 ई. Correct
E	अनुत्तरित प्रश्न
51	If the thread designation is M12 × 1.5, the
51	If the thread designation is M12 \times 1.5, the
	pitch will be:
51	그리는 그들은 10 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
	pitch will be:
A	pitch will be:
A	pitch will be : 1.5 mm Correct
В	pitch will be : 1.5 mm Correct 15 mm
В	pitch will be : 1.5 mm Correct
A B C	pitch will be : 1.5 mm Correct 15 mm
В	pitch will be : 1.5 mm Correct 15 mm
A B C	pitch will be : 1.5 mm Correct 15 mm
A B C	pitch will be: 1.5 mm Correct 15 mm 10 mm
B C D	pitch will be : 1.5 mm Correct 15 mm
B C D	pitch will be: 1.5 mm Correct 15 mm 10 mm
B C D	pitch will be: 1.5 mm Correct 15 mm 10 mm 12 mm Question not attempted
A B C D	pitch will be : 1.5 mm Correct 15 mm 10 mm 12 mm Question not attempted यदि थ्रेड को M12 × 1.5 के रूप में नामित किया गया
A B C D E	pitch will be : 1.5 mm Correct 15 mm 10 mm 12 mm Question not attempted यदि थ्रेड को M12 × 1.5 के रूप में नामित किया गया है, तो पिच कितनी होगी?
A B C D	pitch will be : 1.5 mm Correct 15 mm 10 mm 12 mm Question not attempted यदि थ्रेड को M12 × 1.5 के रूप में नामित किया गया
A B C D E	1.5 mm
A B C D E	pitch will be : 1.5 mm Correct 15 mm 10 mm 12 mm Question not attempted यदि थ्रेड को M12 × 1.5 के रूप में नामित किया गया है, तो पिच कितनी होगी?
A B C D E	1.5 mm
B C D E 51 A	1.5 mm
B C D E 51 A	1.5 mm
A B C D E 51 A B	1.5 mm

Set No.	: ♥ अनुत्तरित प्रश्न
52 A	The solder used for soldering thick and light metal is:
В	soft solder Correct
C	hard solder
D	phosphorus
E	Question not attempted
52 A	मोटी और हल्की धातु की सोल्डिरंग के लिए किस सोल्डर का उपयोग किया जाता है? सिल्वर
В	सॉफ्ट सोल्डर Correct
С	हार्ड सोल्डर
D	फॉस्फोरस
Е	अनुत्तरित प्रश्न
53	The relationship between tool life and cutting speed can be represented by : $Vt^n = C \hspace{1cm} \text{Correct}$
В	$Vt = C^n$
C	$tV^n = C$
D	$Ct^n = V$
Е	Question not attempted
53 A	टूल के जीवन और कटिंग गति के बीच क्या संबंध है?

B $Vt = C^n$

Set No.: 曼		
(С	$tV^n = C$
Ι	D	$Ct^n = V$
I	Е	अनुत्तरित प्रश्न
54 A	A	Laps are usually made up of copper
Ι	В	brass or lead
(С	close grained iron
I	D	all of these Correct
Η	Е	Question not attempted
54 <i>A</i>		लैप सामान्यतः से बने होते हैं। कॉपर
I	В	ब्रास या लेड
(С	क्लोज ग्रेन्ड आयरन
I	D	ये सभी Correct
I	Е	अनुत्तरित प्रश्न
55 A	A	Which one of the following belongs to electric resistance welding? Forge welding
I	В	Ultrasonic welding
(С	Laser welding
I	D	Seam welding Correct
I	Е	Question not attempted
55 A	A	इनमें से कौन-सा विद्युत प्रतिरोध वेल्डिंग से संबंधित है? फॉर्ज वेल्डिंग

Set	No.:	₩
200	В	अल्ट्रासॉनिक वेल्डिंग
		And Andreas and Andreas and
	C	लेजर वेल्डिंग
	D	सीम वेल्डिंग Correct
	E	अनुत्तरित प्रश्न
56	A	In which district was the Bagor civilisation excavated? Sikar
	В	Udaipur
	С	Rajsamand
	D	Bhilwara Correct
	Е	Question not attempted
56	A	'बागोर सभ्यता' का उत्खनन किस जिले में हुआ? सीकर
	В	उदयपुर
	С	राजसमन्द
	D	भीलवाड़ा
	Е	अनुत्तरित प्रश्न
57	A	Which type of lathe centre is suitable for taper turning? Half centre
	В	Pipe centre
	C	Tipped centre
	D	Ball centre Correct
	E	Question not attempted

Set No.	: ♥
57 A	टेपर टर्निंग के लिए कौन−सा लेथ सेंटर उचित है? हाफ सेंटर
В	पाइप सेंटर
C	टिप्ड सेंटर
D	बॉल सेंटर Correct
E	अनुत्तरित प्रश्न
58	of twist drill is between neck and
A	tang. Chisel edge
В	Lip
C	Body
D	Shank Correct
Е	Question not attempted
58	ट्विस्ट ड्रिल का, नेक और टैंग के बीच
A	होता है। चिजल एज
В	लिप
С	बॉडी
D	शैंक Correct
E	अनुत्तरित प्रश्न
59	Which type of court's powers are vested in
	the State Information Commission while investigating the complaints?
A	Administrative court
В	Civil court Correct
C	Criminal court

Set No.: ♥		
D	Military court	
Е	Question not attempted	
59 A	राज्य सूचना आयोग में परिवाद की जाँच करते समय किस प्रकार के न्यायालय की शक्तियाँ निहित होती हैं? प्रशासनिक न्यायालय	
В	दीवानी न्यायालय Correct	
С	आपराधिक न्यायालय	
D	सैन्य न्यायालय	
Е	अनुत्तरित प्रश्न	
60 A	The angle of the prick punch is 45°	
В	30° Correct	
C	90°	
D	60°	
Е	Question not attempted	
60 A	प्रिक पंच का कोण कितना होता है? 45°	
В	30° Correct	
C	900	
D	60°	
E	अनुत्तरित प्रश्न	
61 A	The accuracy of vernier caliper is 0.02 mm Correct	
В	0.01 mm	

Set No.: 슣		
	0.2 mm	
D	0.001 mm	
E	Question not attempted	
61 A	वर्नियर कैलिपर की सटीकता क्या होती है ? 0.02 mm Correct	
В	0.01 mm	
C	0.2 mm	
D	0.001 mm	
E	अनुत्तरित प्रश्न	
62 A	Chasers are multi-point cutting tools to produce: square thread	
В	acme thread	
С	external 'V' thread Correct	
D	internal 'V' thread	
Е	Question not attempted	
62 A	चेजर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल हैं जिनका उपयोग बनाने के लिए किया जाता है। वर्ग चूड़ी	
В	एक्मे चूड़ी	
С	बाहरी 'वी' चूड़ी Correct	
D	आंतरिक 'वी' चूड़ी	
E	अनुत्तरित प्रश्न	

Set No. 63	The difference between the size of the hole and the shaft before assembly is negative, then the type of fit is: internal fit
В	transition fit
C	clearance fit
D	interference fit Correct
Е	Question not attempted
63 A	असेंबली से पहले छिद्र के और शाफ्ट के साइज का अंतर ऋणात्मक है, तो फिट का प्रकार क्या होगा? आंतरिक फिट
В	संक्रमण फिट
C	अवकाशी फिट
D	व्यतिकरण फिट Correct
Е	अनुत्तरित प्रश्न
64 A	The colour of rubber hose pipes used for acetylene gas is:
В	maroon Correct
C	black
D	red
E	Question not attempted
64	ऐसीटिलीन गैस के लिए उपयोग किए जाने वाले रबर होज
A	पाइप का रंग क्या है? नीला
В	मरून Correct
C	काला

Set No.	: 愛
D	लाल
Е	अनुत्तरित प्रश्न
65	The sine bar is a rectangular bar made of
A	mild steel
В	hard steel
С	stabilized chromium steel Correct
D	carbon steel
Е	Question not attempted
65	साइन बार एक आयताकार बार है जो से
A	बना होता है। माइल्ड स्टील
В	हार्ड स्टील
С	स्थिर क्रोमियम स्टील Correct
D	कार्बन स्टील
Е	अनुत्तरित प्रश्न
66	The tree, which is called as the State tree of
A	Rajasthan, is - Khejadi Correct
В	Bamboo
C	Jharberi
D	Babool
E	Question not attempted
66	जिसे राजस्थान का राज्य वृक्ष कहा जाता है, वह है –
A	खेजड़ी Correct

Correct

Set No.: 愛

- В बाँस
- C झरबेरी
- D बबूल
- E अनुत्तरित प्रश्न
- Match the Folk Art in Column I with Related Material in Column II.

	Column I		Column II
	(Folk Art)		(Related
			Material)
1.	Pane	a.	color
2.	Fad	b.	wood
3.	Mandana	c.	paper
4.	Kavad	d.	cloth
Ch	oose the most	appro	opriate option from
	ow: , 2-c, 3-d, 4-b		

- B 1-c, 2-d, 3-a, 4-b
 - 1 0, 2 0, 3 0, 1 0
- C 1-b, 2-a, 3-d, 4-c
- D 1-d, 2-c, 3-b, 4-a
- E Question not attempted
- ⁶⁷ कॉलम I में लोक कला को कॉलम II में संबंधित सामग्री से मिलान कीजिए।

	कॉलम I		कॉलम II
	(लोक कला)		(संबंधित सामग्री)
1.	पाने	a.	रंग
2.	फड़	b.	लकड़ी
3.	मांडणा	c.	पेपर
4.	कावड़	d.	कपड़ा
निम्न	में से सबसे उपयुक्त	त विक	ल्प चुनेंः


A 1-a, 2-c, 3-d, 4-b

Set No	.: ♥
C	1-b, 2-a, 3-d, 4-c
D	1-d, 2-c, 3-b, 4-a
Е	अनुत्तरित प्रश्न
68 A	Who among the following married his daughter Manbai to Jahangir? Bharmal
В	Bhagwan Das Correct
C	Man Singh
D	Jai Singh
Е	Question not attempted
68	निम्नलिखित में से किसने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह
A	जहांगीर के साथ किया? भारमल
В	भगवान दास Correct
С	मानसिंह
D	जयसिंह
Е	अनुत्तरित प्रश्न
69 A	A special device which holds, supports, locates and also guides the cutting tool is :
В	work holder
C	fixture
D	tool holder

Set No. E	:♥ Question not attempted
69	कौन-सा विशिष्ट उपकरण किटंग टूल को पकड़ने, सहारा देने, स्थित करने और निर्देशित करने का भी काम करता
A	है ? जिग Correct
В	वर्क होल्डर
С	फिक्सचर
D	टूल होल्डर
Е	अनुत्तरित प्रश्न
70	Dhaman and Sevan grasses are associated with forests. (Choose the most appropriate option from below)
A	Sub-Tropical Mountain Forests
В	Tropical Thorny Forests Correct
C	Tropical Dry Deciduous Forests
D	Dhokra Forests
Е	Question not attempted
70	धामन एवं सेवण घास जिन वनों से संबंधित है, वे हैं। (निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें)
A	उपोष्ण पर्वतीय वन
В	ऊष्णकटिबंधीय कंटीले वन Correct
C	ऊष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन
D	धोकड़ा वन
Е	अनुत्तरित प्रश्न
71 Page: 40	A hardened steel sleeve having slits cut partly along its length is :

Set No.	
A	collet chuck
В	all of these
С	hydraulic chuck
D	magnetic chuck
Е	Question not attempted
71	लंबाई के अनुदिश आंशिक रूप से कटे हुए स्लिट वाले कठोर स्टील स्लीव को क्या कहा जाता है? कॉलेट चक
В	ये सभी
C	द्रवचालित चक
D	चुंबकीय चक
Е	अनुत्तरित प्रश्न
72 A	Higher production is achieved in CNC machine by minimum machining time
В	all of these Correct
С	proper cutting tools
D	minimum idle time
Е	Question not attempted
72	सीएनसी मशीन में द्वारा उच्च उत्पादन प्राप्त
A	किया जाता है।
В	ये सभी Correct
C	
	सही कटिंग टूल

a	N T	
Set	No.:	♥
	Е	अनुत्तरित प्रश्न
73	A	The component machined by honing process (Ra = 0.025 microns) will have roughness grade number:
		ivi estes
	В	N2
	С	N3
	D	N4
	Е	Question not attempted
73		होनिंग प्रक्रिया (Ra = 0.025 माइक्रोन) द्वारा मशीन किए गए घटक की खुरदरा ग्रेड संख्या क्या होगी?
	A	N1 Correct
	В	N2
	С	N3
	D	N4
	Е	अनुत्तरित प्रश्न
74	A	A hole is designated as 25 \pm 0.2, then the tolerance will be : 0.04 mm
	В	0.2 mm
	С	0.4 mm Correct
	D	0.02 mm
	Е	Question not attempted
74 Dom	A v. 42	एक छिद्र को 25 ± 0.2 के रूप में नामित किया जाता है, तो सिहण्णुता क्या होगी? $0.04~\mathrm{mm}$



This soil is suitable for cultivation of maize,

rice and sugarcane.

Set No.: 愛		
D	It lacks phosphorous contents.	
Е	Question not attempted	
76 A	निम्नलिखित में से कौन $-$ सा लैटेराइट मृदा का लक्षण $\frac{-\overline{E}}{1}$ है? (निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें) इसमें पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन होती है। Correct	
В	इस मृदा का रंग लाल होता है।	
С	यह मृदा मक्का, चावल एवं गन्ना के उत्पादन के लिये उपयुक्त है।	
D	इसमें फॉस्फोरस कन्टेन्ट की कमी होती है।	
E	अनुत्तरित प्रश्न	
77 A	Unconscious also referred as none of these	
В	coma Correct	
С	shock Correct	
С		
С	shock	
C D E	shock respiration	
C D E	shock respiration Question not attempted बेहोशी को और क्या कहा जाता है?	
C D E	shock respiration Question not attempted बेहोशी को और क्या कहा जाता है? इनमें से कोई नहीं	
C D E 77 A C	shock respiration Question not attempted बेहोशी को और क्या कहा जाता है? इनमें से कोई नहीं कोमा	

Set	No.:	♥	
78		Which ruler of Bundi got Rangmahal built, which is famous world wide for its beautiful	
_		frescoes?	
	Α	Rao Shatrusal Correc	t
	В	Bhao Singh	
	С	Anirudh Singh	
	D	Kishore Singh	
	E	Question not attempted	
78		बूंदी के किस शासक ने रंगमहल बनवाया जो कि सुन्दर	
	A	भित्तिचित्रों के लिए विश्वविख्यात है ? राव शत्रुसाल Correc	1
	В	भावसिंह	_
	C	अनिरूद्धसिंह	
	D	किशोरसिंह	
	Е	अनुत्तरित प्रश्न	
79	A	Who among the following is the longest serving chairman of Rajasthan State Human Rights Commission? Kanta Kumari Bhatnagar	
	В	Prakash Tatiya	
	С	N. K. Jain Correc	t
	D	Gopal Krishna Vyas	
	E	Question not attempted	
79	A	निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले अध्यक्ष हैं? कांता कुमारी भटनागर	

B प्रकाश टाटीया Page: 45

Set No.: 슣		
С	एन. के. जैन	Correct
D	गोपाल कृष्ण व्यास	
E	अनुत्तरित प्रश्न	
80 A	Which one of the following is ergonomic hazard? Vapours and fumes	
В	Bacteria and viruses	
С	Poor lighting	Correct
D	Solvents	
E	Question not attempted	
80 A	इनमें से कौन-सा श्रम दक्षता संबंधी खतरा है? भाप और धुआँ	
В	जीवाणु और विषाणु	
С	खराब लाइटिंग	Correct
D	विलायक	•
E	अनुत्तरित प्रश्न	
81 A	Which farmer leader raised his voice against atrocities in Dudhwakhara? Harindra Choudhary	
В	Hanuman Singh	Correct
C	Birbal Singh	
D	Ramkishan Bohra	
Е	Question not attempted	

Set 81	No.:	♥ किस किसान नेता ने दूधवाखारा में अत्याचार के विरुद्ध
	A	आवाज उठाई ? हरीन्द्र चौधरी
	В	हनुमान सिंह Correct
	С	बीरबल सिंह
	D	रामिकशन बोहरा
	Е	अनुत्तरित प्रश्न
82	A	Small particles embedded in the space between the grains of the wheel is due to loading Correct
	В	out-of-round
	С	grooving
	D	glazing
	Е	Question not attempted
82	A	व्हील के ग्रेन के बीच की जगह में किसके कारण छोटे कण फस जाते हैं? लोडिंग Correct
	В	आउट–ऑफ–राउंड
	С	ग्रूविंग
	D	ग्लेजिंग
	Е	अनुत्तरित प्रश्न
83	A	A function used to initiate the control commands, typically involve a cutter motion is: preparatory function Correct


Set No.	spindle speed
С	cutting speed
D	feed rate
Е	Question not attempted
83	कंट्रोल कमांड शुरू करने के लिए उपयोग किया जाने वाला फंक्शन क्या है, जिसमें सामान्यतः कटर मोशन होता है? प्रारंभिक फंक्शन
В	स्यिंडल गति
C	कटिंग गति
D	फीड दर
Е	अनुत्तरित प्रश्न
84 A	The three-point internal micrometer is useful for: 1. checking cylindricity 2. measuring the diameters of blind holes 3. checking roundness Only 2 and 3
В	Only 1 and 2
С	All 1, 2 and 3 Correct
D	Only 1 and 3
Е	Question not attempted
84 A	थ्री-पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर कहाँ उपयोगी है? 1. बेलनाकारता की जाँच में 2. ब्लाइंड छिद्रों के व्यास को मापने में 3. गोलाई की जाँच में केवल 2 और 3
В	केवल 1 और 2

Set No.:		Correct
D	केवल 1 और 3	
E	अनुत्तरित प्रश्न	
85 A	A good quality steel used to mark and check profiles is : radius gauge	
В	fillet gauges	
С	templates	Correct
D	form tool	
E	Question not attempted	
85 A	प्रोफाइल को मार्क करने और जाँचने के लिए अच्छी गुणवत्ता के किस स्टील का उपयोग किया जाता है? रेडियस गेज	
В	फिलेट गेज	
С	टेम्प्लेट	Correct
D	फॉर्म टूल	
E	अनुत्तरित प्रश्न	
86 A	State Election Commission of Rajasthan is - an executive body	
В	a quasi-judicial body	
С	a constitutional body	Correct
D	a statutory body	
E	Question not attempted	
86 A Page: 49	राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग है : एक कार्यकारी निकाय	

Set	No.	: ♥	
	В	एक अर्ध-न्यायिक निकाय	
	С	एक संवैधानिक निकाय	Correct
	D	एक सांविधिक निकाय	
	E	अनुत्तरित प्रश्न	
87	A	The least count of the vernier bevel protractor is: 1'	
	В	12'	
	C	0.5'	
	D	5'	Correct
	Е	Question not attempted	
87	A	वर्नियर बेवल प्रोट्रेक्टर का अल्पतमांक कितना होता है? 1'	
	В	12'	
	C	0.5'	
	D	5'	Correct
	Е	अनुत्तरित प्रश्न	
88	A	Who among the following is a land revenue officer at the district level? Tehsildar	
	В	Girdawar	
	C	Sub Divisional Officer (SDO)	
	D	District collector	Correct
	Г	Question not attempted	

Set	Set No.: 愛		
88		निम्नलिखित में से कौन ज़िला स्तर पर भू-राजस्व अधिकारी है ?ू	
	A	तहसीलदार	
	В	गिरदावर	
	C	उपखंड अधिकारी (एसडीओ)	
	D	ज़िला कलेक्टर Correct	
	Е	अनुत्तरित प्रश्न	
89		What is the exact full form of ITCZ in reference of climate? (Choose the most appropriate option from below)	
	A	Inter Tropical Convergence Zone Correct	
	В	International Tropical Convergence Zone	
	С	Inter-state Tropical Convergence Zone	
	D	Internal Tropical Convergence Zone	
	Е	Question not attempted	
89	A	जलवायु के संदर्भ में आई टी सी जेड का सटीक पूर्ण नाम क्या है? (निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें) इन्टर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन	
	В	इन्टरनेशनल ट्रॉपिकल कन्वर्जैंस जोन	
	C	इन्टर-स्टेट ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन	
	D	इन्टरनल ट्रॉपिकल कन्वर्जैंस जोन	
	E	अनुत्तरित प्रश्न	
90	A	The cutting feed is expressed in mm*revolution	
	R	mm	

Set	No.:	❤
	С	rpm
	D	mm/revolution Correct
	Е	Question not attempted
90	A	कटिंग फीड को में व्यक्त किया जाता है। mm*revolution
	В	mm
	С	rpm
	D	mm/revolution Correct
	Е	अनुत्तरित प्रश्न
91		Internationally accepted systems of limits and
	A	fits are: International Standard Organization (I.S.O.)
	В	All of these Correct
	С	Bureau of Indian Standards (B.I.S.)
	D	British Standard (B.S.)
	E	Question not attempted
91		लिमिट और फिट का अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य सिस्टम
	A	क्या है ? अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन (आई.एस.ओ.)
	В	ये सभी Correct
	С	भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.)
	D	ब्रिटिश मानक (बी.एस.)
	E	अनुत्तरित प्रश्न



Set No.: ♥		
- У -	- एक्म चूड़ा	
Е	अनुत्तरित प्रश्न	
94	The included angle of the V Block is	
A	90° Correct	
7.1	20 Curea	
В	45°	
Б	43	
С	30°	
C	30"	
Ъ	600	
D	60°	
_		
Е	Question not attempted	
94	वी-ब्लॉक का अंतर्गत कोण कितना होता है ?	
A	90° Correct	
В	45°	
С	30°	
ъ	600	
D	60°	
E	अनुत्तरित प्रश्न	
95	The flame used for the welding of brass and	
	to control the burning of zinc is:	
A	oxidising flame Correct	
	_	
В	carburizing flame	
	<i>3</i>	
С	neutral flame	
C	neutral frame	
ъ	li g	
D	redusing flame	
E	Question not attempted	
95		
,,	ब्रास की वेल्डिंग और जिंक के जलने को नियंत्रित करने	
A	के लिए किस ज्वाला का उपयोग किया जाता है? ऑक्सीकारक ज्वाला Correct	
Page: 54		

Set No.	:♥
В	कार्बुरण ज्वाला
C	उदासीन ज्वाला
D	अपचायक ज्वाला
Е	अनुत्तरित प्रश्न
96 A	The type of thread used in fly presses and pen caps are : double-start thread
В	slow-start thread
C	single-start thread
D	multi-start thread Correct
Е	Question not attempted
96	फ्लाई प्रेस और पेन कैप में किस प्रकार की चूड़ियों (थ्रेड)
A	का उपयोग किया जाता है ? डबल-स्टार्ट थ्रेड
В	स्लॉ-स्टार्ट थ्रेड
C	सिंगल-स्टार्ट थ्रेड
D	मल्टी—स्टार्ट थ्रेड Correct
Е	अनुत्तरित प्रश्न
97 A	If the zero of the thimble rest below the datum line of the sleeve the error is : none of these
В	no zero error
С	positive Correct
D	negative

Set	No.: E	♥ Question not attempted
97	A	यदि थिंबल का शून्य, स्लीव की डेटम रेखा के नीचे है, तो त्रुटि क्या होगी? इनमें से कोई नहीं
	В	शून्य त्रुटि नहीं
	С	धनात्मक Correct
	D	ऋणात्मक
	Е	अनुत्तरित प्रश्न
98	A	The slag is removed from the weldment by using: rubber hammer
	В	tong
	С	chipping goggles
	D	chipping hammer Correct
		Simpping intamed
	Е	Question not attempted
98	A	वेल्डिंग समुच्चय से स्लैग कैसे हटाया जाता है? रबर हैमर से
	В	टॉना से
	С	चिपिंग गॉगल से
	D	चिपिंग हैमर से Correct
	E	अनुत्तरित प्रश्न

Set No.	: 愛				
99		ich of the fol Rajasthan?	lowing	minerals are four	nd
	1.	Gypsum	2.	Limestone	
	3.	Copper	4.		
				priate option fro	m
	belo	ow:	10.0	printe option no	
A	All	1, 2, 3 and 4			Correct
В	Only	y 1, 2 and 4			
С	Only	y 1 and 2			
D	Only	y 1, 2 and 3			
E	Que	estion not atte	mpted		
99	निम्न हैं ?	लिखित खनिजों मे	ां से कौन-	–से राजस्थान में पाए ज	गाते
	1.	जिप्सम	2.	चूना पत्थर	
	3.	ताँबा	4.	लोहा	
	निम्न	में से सबसे उप	युक्त विव	oल्प चुनें:	
A		1, 2, 3 और 4	•		Correct
В	केवल	न 1, 2 और 4			
C	केवल	न 1 और 2			
D	केवल	न 1, 2 और 3			
E	अनुत्त	तरित प्रश्न			
100 A		nrit Sarovar ot unda Dam	f Marwa	ar' is called –	
В	Mej	a Dam			
С	Jaw	vai Dam			Correct
D	Bisa	alpur Dam			

Page: 57

Question not attempted


Set No.: 슣		
100 A	'मारवाड़ का अमृत सरोवर' कहलाता है — गोसुण्डा बाँध	
В	मेजा बाँध	
С	जवाई बाँध Correct	
D	बीसलपुर बाँध	
Е	अनुत्तरित प्रश्न	
101	Each graduation in thread chasing dial represents: 1/2" travel of the carriage Correct	
В	2" travel of the carriage	
C	1/4" travel of the carriage	
D	1" travel of the carriage	
Е	Question not attempted	
101 A	थ्रेड चेजिंग डायल में प्रत्येक ग्रेजुएशन क्या दर्शाता है? कैरिज का 1/2" ट्रैवल Correct	
В	कैरिज का 2" ट्रैवल	
C	कैरिज का 1/4" ट्रैवल	
D	कैरिज का 1" ट्रैवल	
Е	अनुत्तरित प्रश्न	
102	A wide range of regular and irregular shaped	
A	components can be held in : 4 jaw chuck Correct	
В	back plate	


Set No.:	♥ None of these
D	3 jaw chuck
E	Question not attempted
102	नियमित और अनियमित आकार के बहुत सारे घटकों को किसमें पकड़ा जा सकता है? 4 जॉ चक Correct
	[न जा चुजूर
В	बैक प्लेट
C	इनमें से कोई नहीं
D	3 जॉ चक
E	अनुत्तरित प्रश्न
103	The preferable cutting speed for drilling aluminium material is in the range: 70-100 m/min Correct
В	25-40 m/min
C	35-50 m/min
D	20-30 m/min
Е	Question not attempted
103	ऐलुमिनियम सामग्री की ड्रिलिंग के लिए कटिंग की कौन—सी गति क <u>ो वरीयता दी जाती है?</u> 70-100 m/min
В	25-40 m/min
C	35-50 m/min
D	20-30 m/min
E	अनुत्तरित प्रश्न

Set No.	: ♥
104	Which of the following is <u>not</u> a Saline Lake?
A	Pachpadra
_	* 1
В	Lunkaransar
С	Didwana
D	Ramgarh
Е	Question not attempted
L	Question not attempted
104	निम्नलिखित में से कौन–सी एक खारे पानी की झील नहीं है ?
A	पचपदरा
В	लूणकरणसर
С	डीडवाना
D	रामगढ़ Correct
Е	अनुत्तरित प्रश्न
L	
105	The second highest peak of the Southern
100	Aravali area is .
A	Achalgarh
В	Kumbhalgarh
	-
С	Dilwara Correct
D	Jarga
Е	Question not attempted
L	Question not attempted
105	दक्षिणी अरावली क्षेत्र में दूसरी सबसे ऊँची चोटी
	3
A	अचलगढ़ अचलगढ़
В	कुम ्भ लगढ़
C	देलवाड़ा
D	जरगा


C (N	ω.
Set No.	: ♥ अनुत्तरित प्रश्न
106 A	The BSF thread is used in paint industries
В	process industries
С	automobile industries Correct
D	chemical industries
Е	Question not attempted
106 A	बी एस एफ चूड़ी का उपयोग कहाँ किया जाता है? पेंट उद्योग में
В	प्रोसेस उद्योग में
С	ऑटोमोबाइल उद्योग में Correct
D	रासायनिक उद्योग में
E	अनुत्तरित प्रश्न
107 A	Which trading centre of Rajasthan in Alwar district was looted by Mahmud Ghaznavi in 1009 A.D.? Amer
В	Nagaur
С	Narayanpur Correct
D	Sambhar
E	Question not attempted
107 A	महमूद गजनवी ने राजस्थान के अलवर जिले के किस व्यापारिक केन्द्र को 1009 ई. में लूटा था? आमेर
В	नागौर

Set No.: 愛				
_ C नारायणपुर Correct				
D	सांभर			
Е	अनुत्तरित प्रश्न			
108	Large, flat, irregular shaped work pieces, castings, jigs and fixtures may be firmly clamped to a: face plate			
В	catch plate			
C	driving plate			
D	rubber plate			
Е	Question not attempted			
108	बड़े, समतल, अनियमित आकार के वर्क पीस, कास्टिंग, जिंग और फिक्सचर को पर कसके क्लैंप			
A	किया ज <u>ा</u> सकता है। फेस प्लेट	Correct		
7.1	भव सद	Correct		
В	कैच प्लेट			
C	ड्राइविंग प्लेट			
D	रबर प्लेट			
Е	अनुत्तरित प्रश्न			
109	The unsupported length of the overhanging			
A	end of the turning tool should be kept to : equal to the tool width			
В	equal to the tool shank			
С	minimum	Correct		
D	maximum			
Е	Question not attempted			






Set No.:	
В	European methodology
C	Indian methodology
D	Korean methodology
Е	Question not attempted
113 A	5 S क्या है ?
В	यूरोपियन कार्य प्रणाली
C	भारतीय कार्य प्रणाली
D	कोरियन कार्य प्रणाली
Е	अनुत्तरित प्रश्न
114 A	The application of normal running clearance fit designated as H8 - f7 is : all of these Correct
В	guide bushes
C	gearbox shaft bearings
D	gears on fixed shafts
E	Question not attempted
114	H8 - f7 के रूप में नामित सामान्य चिलत अवकाशी फिट का अनुप्रयोग क्या है?
A	ये सभी Correct
В	गाइड बुश
C	गियरबॉक्स शाफ्ट बेयरिंग
D Page: 65	नियत शाफ्ट पर गियर



Set No.	: 俊	
В	गुजरात	
C	उत्तर प्रदेश	
D	महाराष्ट्र	Correct
Е	अनुत्तरित प्रश्न	
117	The selection of the wire in screw thread	
	micrometer is based on:	
A	type of thread only	
В	material	
C	pitch only	
D	type of thread and pitch	Correct
	of processing and pro	
Б	Question not attempted	
Е	Question not attempted	
117	स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में तार का चयन किस पर निर्भर	
A	करता है?	
A	केवल थ्रेड के प्रकार पर	
	•	
В	सामग्री पर	
С	केवल पिच पर	
D	थ्रेड और पिच के प्रकार पर	Correct
Е	अनुत्तरित प्रश्न	
_		
118	In which Article of the Constitution, there is	
	a provision for the formation of a District	
	Planning Committee to prepare a draft	
A	development plan for the district as a whole? Article 243 ZE	
А	ATUCIE 243 ZE	
_	Te 2 1 242 7D	1
В	Article 243 ZD	Correct
C	Article 243 W	
D	Article 243 Z	



the error formed by drilling and to facilitate

Page: 68

reaming is: counter sinking

Set No.: ♥

B boring Correct

- C spot facing
- D chamfering
- E Question not attempted
- 120 ड्रिलिंग से हुई त्रुटि को हटाने और रीमिंग में सहायता के लिए किस मशीनिंग संचालन का उपयोग किया जाता है?
 - A काउंटर सिंकिंग

B बोरिंग Correct

- C स्पॉट फेसिंग
- D चैम्फरिंग
- E अनुत्तरित प्रश्न