Set	No.:	Before use of slip gauges the petroleum jelly
	A	is removed by means of petrol
	В	diesel
	C	water
	D	carbon tetrachloride Correct
	Е	Question not attempted
1	A	स्लिप गेज का उपयोग करने से पहले, के माध्यम से पेट्रोलियम जैली को हटाया जाता है। पेट्रोल
		X
	В	डीज़ल
	C	पानी
	D	कार्बन टेट्राक्लोराइड Correct
		0
	Е	अनुत्तरित प्रश्न
2	Е	अनुतारत प्रश्न If the thread designation is $M12 \times 1.5$, the
2	E	
2	A	If the thread designation is M12 × 1.5, the pitch will be :
2		If the thread designation is M12 \times 1.5, the pitch will be :
2	A	If the thread designation is M12 × 1.5, the pitch will be :
2	A B	If the thread designation is M12 × 1.5, the pitch will be: 1.5 mm Correct 10 mm
2	A B C	If the thread designation is M12 × 1.5, the pitch will be: 1.5 mm Correct 10 mm
2	A B C	If the thread designation is M12 × 1.5, the pitch will be: I.5 mm
	A B C	If the thread designation is M12 × 1.5, the pitch will be: 1.5 mm
	A B C D	If the thread designation is M12 × 1.5, the pitch will be: 1.5 mm

Set	t No.	: ♥	
	D	15 mm	
	Е	अनुत्तरित प्रश्न	
3	A	The angle of the prick punch is	
	В	45°	
	С	300	Correct
	D	90°	
	Е	Question not attempted	
3	A	प्रिक पंच का कोण कितना होता है? 60°	
	В	45°	
	С	30°	Correct
	D	900	
	Е	अनुत्तरित प्रश्न	
4	A	Laps are usually made up of copper	
	В	brass or lead	
	С	close grained iron	
Г	D	all of these	Correct
	Е	Question not attempted	
4	A	लैप सामान्यतः से बने होते हैं। कॉपर	
	В	ब्रास या लेड	

Set No.: ♥

C क्लोज ग्रेन्ड आयरन



E अनुत्तरित प्रश्न

Match Type of Soils in Column I with Most of the Area in Column II where it is found.

Column I Column II (Type of Soils) (Area)

- 1. Desert Soil a. Jaipur
- 2. Alluvial Soil b. Bundi
- 3. Laterite Soil c. Dungarpur
- 4. Black Soil d. Jaisalmer

Choose the most appropriate option from

below:

- B 1-d, 2-c, 3-a, 4-b
- C 1-a, 2-c, 3-b, 4-d
- D 1-a, 2-b, 3-c, 4-d
- E Question not attempted
- कॉलम I में मृदा के प्रकार को कॉलम II में सर्वाधिक पाये जाने वाले क्षेत्र से मिलान कीजिए।

कॉलम I कॉलम II (मृदा के प्रकार) (क्षेत्र) 1. मरु मृदा जयपुर a. 2. जलोढ़ मृदा b. बूंदी 3. लैटेराइट मृदा c. डूंगरपुर काली मुदा जैसलमेर d.

निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनेंः

A 1-d, 2-a, 3-c, 4-b

Correct

- В 1-d, 2-c, 3-a, 4-b
- C 1-a, 2-c, 3-b, 4-d

Set	No.:	
	D	1-a, 2-b, 3-c, 4-d
	Е	अनुत्तरित प्रश्न
6		Chasers are multi-point cutting tools to
	A	produce: internal 'V' thread
	В	square thread
	С	external 'V' thread Correct
	D	acme thread
	E	Question not attempted
6		चेजर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल हैं जिनका उपयोग
		बनाने के लिए किया जाता है।
	A	आंतरिक 'वी' चूड़ी
	В	वर्ग चूड़ी
	С	बाहरी 'वी' चूड़ी Correct
	D	एक्मे चूड़ी
	Е	अनुत्तरित प्रश्न
7		The drill with 20 mm is rotating with 5 rpm,
		calculate the cutting speed.
	A	0.314 m/min Correct
	В	31.4 m/min
	С	3.14 m/min
	C D	3.14 m/min 314 m/min
	D	314 m/min Question not attempted 20 mm की ड्रिल 5 rpm पर घूम रही है, कटाई की गति
	D E	314 m/min Question not attempted

Set No.: ♥

	A	0.314 m/min Correct
	В	31.4 m/min
	C	3.14 m/min
	D	314 m/min
	Е	अनुत्तरित प्रश्न
8		The sine bar is a rectangular bar made of
	A	mild steel
	В	hard steel
	С	stabilized chromium steel Correct
	D	carbon steel
	Е	Question not attempted
8	A	साइन बार एक आयताकार बार है जो से बना होता है। माइल्ड स्टील
	В	हार्ड स्टील
	С	रिथर क्रोमियम स्टील Correct
	D	कार्बन स्टील
	E	अनुत्तरित प्रश्न
9		Use of dial test indicators are :
		1. to compare the dimensions
		2. to check concentricity of holes
	A	3. to check surfaces for flatness Only 1 and 2
_		

B All 1, 2 and 3 Correct

Set	No.:	₹	
	C	Only 1 and 3	
	D	Only 2 and 3	
	Е	Question not attempted	
9		डायल टेस्ट इंडिकेटर के क्या उपयोग हैं?	
		1. आयामों की तुलना करना	
		2. छिद्रों की संकेंद्रता जाँचना	
	A	3. सतहों की समतलता जाँचना केवल 1 और 2	
	В	सभी 1, 2 और 3	Correct
	C	केवल 1 और 3	
	D	केवल 2 और 3	
	E	अनुत्तरित प्रश्न	
10	A	The accuracy of vernier caliper is 0.001 mm	
	В	0.01 mm	
	C	0.2 mm	
	D	0.02 mm	Correct
	Е	Question not attempted	
10	A	वर्नियर कैलिपर की सटीकता क्या होती है? 0.001 mm	
	В	0.01 mm	
	C	0.2 mm	
	D	0.02 mm	Correct
	E	अनत्तरित पश्न	

Set	No.:	*
11		What is the maximum size of drill can be performed using sensitive type drilling
	A	machine? 15.0 mm
	В	10.0 mm
	C	20.0 mm
	D	12.5 mm Correct
	Е	Question not attempted
11		सेंसिटिव टाइप ड्रिल मशीन का उपयोग करके अधिकतम किस आकार की ड्रिल बनाई जा सकती है?
	A	15.0 mm
	В	10.0 mm
	C	20.0 mm
	D	12.5 mm Correct
	D E	12.5 mm Correct अनुत्तरित प्रश्न
12		
12		अनुत्तरित प्रश्न
12	Е	अनुत्तरित प्रश्न The type of thread used in fly presses and pen caps are : single-start thread
12	E A	अनुत्तरित प्रश्न The type of thread used in fly presses and pen caps are :
12	E A	अनुत्तरित प्रश्न The type of thread used in fly presses and pen caps are : single-start thread
12	E A	अनुत्तरित प्रश्न The type of thread used in fly presses and pen caps are : single-start thread multi-start thread Correct
12	E A A C	अनुत्तरित प्रश्न The type of thread used in fly presses and pen caps are : single-start thread multi-start thread Correct
12	E A C D	अनुत्तरित प्रश्न The type of thread used in fly presses and pen caps are : single-start thread multi-start thread Correct slow-start thread double-start thread
	E A C D	आनुत्तरित प्रश्न The type of thread used in fly presses and pen caps are : single-start thread multi-start thread Correct slow-start thread Question not attempted
	E A C D	अनुत्तरित प्रश्न The type of thread used in fly presses and pen caps are: single-start thread multi-start thread Correct slow-start thread double-start thread Question not attempted पलाई प्रेस और पेन कैप में किस प्रकार की चूड़ियों (थ्रेड) का उपयोग किया जाता है?

C स्लॉ-स्टार्ट थ्रेड Page: 7

Set No.	: ♥
D	डबल-स्टार्ट थ्रेड
Е	अनुत्तरित प्रश्न
13 A	The machining operation required to remove the error formed by drilling and to facilitate reaming is : chamfering
В	spot facing
C	counter sinking
D	boring
E	Question not attempted
13	ड्रिलिंग से हुई त्रुटि को हटाने और रीमिंग में सहायता के
A	लिए किस मशीनिंग संचालन का उपयोग किया जाता है? चैम्फरिंग
В	स्पॉट फेसिंग
C	काउंटर सिंकिंग
D	बोरिंग Correct
Е	अनुत्तरित प्रश्न
14 A	Where is the Central Sheep and Wool Research Institute located in Rajasthan? Barmer
В	Tonk Correct
С	Bharatpur
D	Jaisalmer
Е	Question not attempted

Set	No.:	
14	A	केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान राजस्थान में कहाँ अवस्थित है? बाड़मेर
Г	В	टोंक Correct
	С	भरतपुर
	D	जैसलमेर
	Е	अनुत्तरित प्रश्न
15	A	The Rajasthan State Wetland Authority has been constituted in the year 2024
	В	2023
	С	2019 Correct
	D	2021
	Е	Question not attempted
15	A	राजस्थान राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन वर्ष में किया गया है। 2024
	В	2023
	С	2019 Correct
	D	2021
	Е	अनुत्तरित प्रश्न
16	A	The maintenance for prolonging the life of the machines and reduction in un-expected breakdown is : productive maintenance
	В	periodic inspection
	С	preventive maintenance Correct


Set No.	: ♥
D	all of these
E	Question not attempted
16 A	मशीन का जीवन काल बढ़ाने के लिए और अनपेक्षित रूप से उनके खराब होने में कमी के लिए किस प्रकार का रखरखाव किया जाता है? उत्पादक रखरखाव
В	आवधिक रखरखाव
С	निरोधक रखरखाव Correct
D	ये सभी
Е	अनुत्तरित प्रश्न
17 A	A special device which holds, supports, locates and also guides the cutting tool is : work holder
В	fixture
C	tool holder
D	jig Correct
Е	Question not attempted
17 A	कौन-सा विशिष्ट उपकरण किटंग टूल को पकड़ने, सहारा देने, स्थित करने और निर्देशित करने का भी काम करता है ? वर्क होल्डर
В	फिक्सचर
С	टूल होल्डर
D	जिग Correct
Е	अनुत्तरित प्रश्न


Set	No.:	The tree, which is called as the State tree of Rajasthan, is - Bamboo
	В	Jharberi
	C	Babool
	D	Khejadi Correct
	Е	Question not attempted
18	A	जिसे राजस्थान का राज्य वृक्ष कहा जाता है, वह है — बाँस
	В	झरबेरी
	С	बबूल
	D	खेजड़ी
	Е	अनुत्तरित प्रश्न
19		Where is the famous gold and silver haveli
	A	located in Rajasthan? Mahansar (Jhunjhunu) Correct
	В	Bisau (Jhunjhunu)
	C	Lachhmangarh (Sikar)
	D	Pokhran (Jaisalmer)
	E	Question not attempted
19		राजस्थान में प्रसिद्ध सोने और चाँदी की हवेली कहाँ स्थित
	A	है ? महनसर (झुन्झुनू) Correct
	В	बिसाऊ (झुन्झुनू)
	C	लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

Set No.	: ♥
D	पोखरण (जैसलमेर)
Е	अनुत्तरित प्रश्न
20 A	The selection of a welding nozzle is determined by the : gas pressure
В	thickness of the metal
С	all of these Correct
D	mass of the metal
Е	Question not attempted
20 A	वेल्डिंग नॉजल का चुनाव किस आधार पर किया जाता है ? गैस का दाब
В	धातु की मोटाई
С	ये सभी Correct
ъ.	
D	धातु का द्रव्यमान
	धातु का द्रव्यमान अनुत्तरित प्रश्न
E 21	अनुत्तरित प्रश्न Which one of the following is ergonomic hazard?
E 21 A	अनुत्तरित प्रश्न Which one of the following is ergonomic hazard? Vapours and fumes
E 21 A B	अनुत्तरित प्रश्न Which one of the following is ergonomic hazard? Vapours and fumes Bacteria and viruses
E 21 A B	अनुत्तरित प्रश्न Which one of the following is ergonomic hazard? Vapours and fumes Bacteria and viruses Poor lighting Correct

Set	No.:	*
	В	जीवाणु और विषाणु
	С	खराब लाइटिंग Correct
		खराब लाइटिंग Correct
	D	विलायक
	E	अनुत्तरित प्रश्न
22		Which color code for bins is used to segregate the plastic material?
	A	Yellow Correct
	В	Red
	C	Black
	D	Green
	E	Question not attempted
22		प्लास्टिक सामग्री को अलग करने के लिए कूड़ादान में किस रंग के कोड का उपयोग किया जाता है?
	A	पीला Correct
	В	
		पीला Correct
	В	पीला Correct
	ВС	पीला Correct लाल काला
23	B C D	पीला लाल काला हरा अनुत्तरित प्रश्न A good quality steel used to mark and check profiles is :
23	B C D	पीला लाल काला हरा अनुत्तरित प्रश्न A good quality steel used to mark and check
23	B C D	पीला लाल काला हरा अनुत्तरित प्रश्न A good quality steel used to mark and check profiles is :
23	B C D E	पीला लाल काला हरा अनुत्तरित प्रश्न A good quality steel used to mark and check profiles is: templates Correct

Set	No.: E	Question not attempted		
23	A	प्रोफाइल को मार्क करने और जाँचने के लिए अच्छी गुणवत्ता के किस स्टील का उपयोग किया जाता है? टेम्प्लेट Correct		
	В	फॉर्म टूल		
	C	फिलेट गेज		
	D	रेडियस गेज		
	E	अनुत्तरित प्रश्न		
24	A	Cutting edge of the drill is point		
	В	lip Correct		
	С	body		
	D	chisel edge		
	Е	Question not attempted		
24	A	ड्रिल की कटिंग एज क्या होती है ? पॉइंट		
	В	लिप Correct		
	C	बॉडी		
	D	चिजल एज		
	Е	अनुत्तरित प्रश्न		
25	A	One knurl having straight teeth the other having teeth at right angles to the axis of earlier knurl to obtain : convex knurling		
	В	diamond knurling		





Set	No.:	₩
	Е	अनुत्तरित प्रश्न
29	A	Dhaman and Sevan grasses are associated with forests. (Choose the most appropriate option from below) Tropical Thorny Forests Correct
	В	Tropical Dry Deciduous Forests
	C	Dhokra Forests
	D	Sub-Tropical Mountain Forests
	Е	Question not attempted
29	A	धामन एवं सेवण घास जिन वनों से संबंधित है, वे हैं। (निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें) ऊष्णकटिबंधीय कंटीले वन
	В	ऊष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन
	С	धोकड़ा वन
	D	उपोष्ण पर्वतीय वन
	E	अनुत्तरित प्रश्न
30	A	A function used to initiate the control commands, typically involve a cutter motion is:
	A	cutting speed
	В	feed rate
	С	spindle speed
	D	preparatory function Correct
	Е	Question not attempted

Set	No.:	
	A	फंक्शन क्या है, जिसमें सामान्यतः कटर मोशन होता है? कटिंग गति
	В	फीड दर
	С	स्यिंडल गति
	D	प्रारंभिक फंक्शन Correct
	Е	अनुत्तरित प्रश्न
31	A	Which of the following is <u>not</u> a Saline Lake? Ramgarh Correct
	В	Didwana
	С	Pachpadra
	D	Lunkaransar
	E	Question not attempted
31	A	निम्नलिखित में से कौन—सी एक खारे पानी की झील <u>नहीं</u> है ? रामगढ़ Correct
	В	डीडवाना
	C	पचपदरा
	D	लूणकरणसर
	Е	अनुत्तरित प्रश्न
32	A	The most commonly used fixture is: 1. milling fixture 2. bending fixture 3. turning fixture Only 2 and 3
	В	Only 1 and 2

Set No.: ♥			
C C	All 1, 2 and 3 Correct		
	111 1, 2 1110 5		
D	Only 1 and 3		
Е	Question not attempted		
32	सबसे अधिक किस फिक्सचर का उपयोग किया जाता है?		
	1. मिलिंग फिक्सचर		
	2. बेंडिंग फिक्सचर		
A	3. टर्निंग फिक्सचर केवल 2 और 3		
В	केवल 1 और 2		
С	सभी 1, 2 और 3		
D	केवल 1 और 3		
Е	अनुत्तरित प्रश्न		
33	The second highest peak of the Southern Aravali area is		
Α	Dilwara Correct		
В	Achalgarh		
C	Kumbhalgarh		
D	Jarga		
E	Question not attempted		
33	दक्षिणी अरावली क्षेत्र में दूसरी सबसे ऊँची चोटी		
A	देलवाड़ा Correct		
В	अचलगढ़		
С	कुम्भलगढ़		
D	जरगा		

Set	No.:	*
	Е	अनुत्तरित प्रश्न
34		The melting point of silver alloys lies between:
	A	620°C to 850°C Correct
	В	620°C to 650°C
	C	620°C to 750°C
	D	620°C to 690°C
	E	Question not attempted
34		सिल्वर मिश्र धातु का गलनांक किसके बीच होता है?
	A	620°C से 850°C Correct
	В	620°C से 650°C
	С	620°C से 750°C
	D	620°C से 690°C
	E	अनुत्तरित प्रश्न
35		of twist drill is between neck and
		tang.
	A	Shank Correct
	В	Chisel edge
	C	Lip
	D	Body
	E	Question not attempted
35		ट्विस्ट ड्रिल का, नेक और टैंग के बीच
	A	होता है। शैंक Correct

Set	No.:	₩
	В	चिजल एज
	С	लिप
	D	बॉडी
	Е	अनुत्तरित प्रश्न
36		5 S is a European methodology
	В	Indian methodology
	С	Korean methodology
	D	Japanese methodology Correct
	Е	Question not attempted
36	A	5 S क्या है ? यूरोपियन कार्य प्रणाली
	В	भारतीय कार्य प्रणाली
	С	कोरियन कार्य प्रणाली
	D	जापानी कार्य प्रणाली Correct
	Е	अनुत्तरित प्रश्न
37	A	V blocks are designated by the length
	В	minimum diameter
	С	maximum diameter
	D	all of these Correct
	Е	Question not attempted
37	A	V-ब्लॉक को द्वारा नामित किया जाता है। लंबाई

Set No.: ♥ न्यूनतम व्यास В \mathbf{C} अधिकतम व्यास D ये सभी Correct अनुत्तरित प्रश्न E In which Article of the Constitution, there is a provision for the formation of a District Planning Committee to prepare a draft development plan for the district as a whole? Article 243 Z В Article 243 ZE Article 243 ZD Correct Article 243 W D Question not attempted Е 38 संविधान के किस अनुच्छेद में सम्पूर्ण ज़िले के लिए विकास योजना का मसौदा तैयार करने हेतु जिला योजना समिति के गठन का उपबंध है? अनुच्छेद 243 Z अनुच्छेद 243 ZE В अनुच्छेद 243 ZD Correct अनुच्छेद 243 W D E अनुत्तरित प्रश्न 39 The preferable cutting speed for drilling aluminium material is in the range: 25-40 m/min 35-50 m/min В

C 70-100 m/min Correct

Set No.: 🔻		
D	20-30 m/min	
E	Question not attempted	
39 A	ऐलुमिनियम सामग्री की ड्रिलिंग के लिए कटिंग की कौन—सी गति को वरीयता दी जाती है? 25-40 m/min	
В	35-50 m/min	
С	70-100 m/min Correct	
D	20-30 m/min	
E	अनुत्तरित प्रश्न	
40 A	The code G04 stands for : thread cutting	
В	grooving cycle	
C	rapid traverse	
D	dwell time Correct	
Е	Question not attempted	
40 A	कोड G04 का क्या अर्थ है? थ्रेड कटिंग	
В	ग्रूविंग साइकल	
C	रेपिड ट्रेवर्स	
D	ड्वेल समय Correct	
E	अनुत्तरित प्रश्न	
41 A	The surface texture result from work deflections, vibrations and chatter is : surface texture	

Set	No.:	₹		
	В	roughness		
	С	waviness Correct		
		•		
	D	primary texture		
	Е	Question not attempted		
41		कार्य के विक्षेपण, कंपन और चैटर के कारण सतह का		
	A	टेक्सचर कैसा हो जाता है? सतह टेक्सचर		
	В	खुरदरा		
	С	तरंगिलता Correct		
		Jackstein 1997		
	D	प्राथमिक टेक्सचर		
	E	अनुत्तरित प्रश्न		
42		The Ghosundi rock inscription is written in		
		The Ghosundi fock inscription is written in		
		which language?		
	A	which language? Sanskrit Correct		
	A			
	В	Sanskrit Correct Rajasthani		
		Sanskrit Correct		
	ВС	Sanskrit Correct Rajasthani Prakrit		
	В	Sanskrit Correct Rajasthani		
	B C D	Sanskrit Correct Rajasthani Prakrit Persian		
	ВС	Sanskrit Correct Rajasthani Prakrit		
	B C D	Sanskrit Correct Rajasthani Prakrit Persian Question not attempted		
42	B C D	Sanskrit Correct Rajasthani Prakrit Persian Question not attempted घोसुण्डी शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है?		
42	B C D	Sanskrit Correct Rajasthani Prakrit Persian Question not attempted		
42	B C D E	Rajasthani Prakrit Persian Question not attempted घोसुण्डी शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत		
42	B C D	Sanskrit Correct Rajasthani Prakrit Persian Question not attempted घोसुण्डी शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है?		
42	B C D E	Rajasthani Prakrit Persian Question not attempted घोसुण्डी शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत		
42	B C D E	Rajasthani Prakrit Persian Question not attempted घोसुण्डी शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत Соггест		
42	B C D E	Rajasthani Prakrit Persian Question not attempted घोसुण्डी शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत Соггест		
42	B C D E C	Rajasthani Prakrit Persian Question not attempted घोसुण्डी शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत Сотгест		

Set No.: ♥

- The history of the rulers of which princely state is contained in 'Dayaldas-Ri-Khyat'?
 - A Jodhpur
 - B Hadoti
 - C Mewar

D Bikaner Correct	D	Bikaner	Correc
-------------------	---	---------	--------

- E Question not attempted
- 43 'दयालदास-री-ख्यात' में किस रियासत के शासकों का इतिहास संचित है ?
 - A जोधपुर
 - B हाड़ौती
 - C मेवाड़

- E अनुत्तरित प्रश्न
- The formula to determine the large diameter of taper at any desired height (H) is:

A
$$X + 2 (s + r)$$

B
$$X-2(s-r)$$

$$C X - 2/(s+r)$$


D
$$X-2$$
 (s + r) Correct

- E Question not attempted
- 44 किसी वांछित ऊँचाई (H) पर टेपर के विशाल व्यास को ज्ञात करने का सूत्र क्या है?
 - A X + 2 (s + r)

B
$$X-2(s-r)$$

Set	Nο	•	*

$$X - 2/(s + r)$$



Correct

- E अनुत्तरित प्रश्न
- 45 What are Caliper?
 - A Both direct and indirect measuring instrument
 - B Direct measuring instrument
 - C None of these

D Indirect measuring instrument

Correct

- E Question not attempted
- 45 कैलिपर क्या हैं?
 - A प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मापी उपकरण दोनों
 - B प्रत्यक्ष मापी उपकरण
 - C इनमें से कोई नहीं

D अप्रत्यक्ष मापी उपकरण

Correct

- E अनुत्तरित प्रश्न
- The relationship between tool life and cutting speed can be represented by:

A
$$Vt^n = C$$

Correct

B
$$Vt = C^n$$

$$C \quad tV^n = C$$

- $D Ct^n = V$
- E Question not attempted
- 46 टूल के जीवन और किटंग गित के बीच क्या संबंध है?

Α	$Vt^n = C$	Correct
---	------------	---------

Set No.: 🔻		
	В	$Vt = C^n$
	С	$tV^n = C$
	D	$Ct^n = V$
	Е	अनुत्तरित प्रश्न
47	A	Who among the following married his daughter Manbai to Jahangir? Jai Singh
	В	Man Singh
	С	Bharmal
	D	Bhagwan Das Correct
	ע	Dilagwali Das Coneu
	Е	Question not attempted
47		निम्नलिखित में से किसने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह
	A	जहांगीर के साथ किया? जयसिंह
	В	मानसिंह
	С	भारमल
	D	भगवान दास Correct
	ע	नगपान पास Соптец
	Е	अनुत्तरित प्रश्न
48	A	The Viscosity Index (VI) of gear oil is: 100
_		Joo.
	В	90 Correct
	С	80
	D	95
	Е	Question not attempted

Set 48	No.:	गियर ऑइल का श्यानता सूचकांक क्या है?
	A	100
	В	90 Correct
	С	80
	D	95
	Е	अनुत्तरित प्रश्न
49	A	The suitable abrasive for grinding high tensile tough material is : aluminium oxide Correct
	В	silicon carbide
	С	ceramics
	D	ferrous materials
	Е	Question not attempted
49		उच्च तन्यता वाली ठोस सामग्री को ग्राइंड करने के लिए
	A	कौन—सा अपघर्षक उचित है ? ऐलुमिनियम ऑक्साइड Correct
	В	सिलिकॉन कार्बाइड
	C	सिरैमिक
	D	लौह सामग्री
	E	अनुत्तरित प्रश्न
50	A	The cutting feed is expressed in rpm
	В	mm*revolution
	С	mm
		1


Set No.:		
D	mm/revolution	Correct
Е	Question not attempted	
50 A	कटिंग फीड को में व्यक्त किया जाता है। rpm	
В	mm*revolution	
C	mm	
D	mm/revolution	Correct
E	अनुत्तरित प्रश्न	
51		
51	State Election Commission of Rajasthan is -	C4
Α	a constitutional body	Correct
В	a statutory body	
C	a quasi-judicial body	
D	an executive body	
Е	Question not attempted	
51	राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग है :	
A	एक संवैधानिक निकाय	Correct
В	एक सांविधिक निकाय	
C	एक अर्ध-न्यायिक निकाय	
D	एक कार्यकारी निकाय	
Е	अनुत्तरित प्रश्न	
50	The second of th	
52	The unsupported length of the overhanging	
A	end of the turning tool should be kept to : equal to the tool shank	
В	minimum	Correct
ם ו	***************************************	

Set No.: 🔻		
	C	equal to the tool width
	D	maximum
	E	Question not attempted
52	A	टर्निंग टूल के ओवरहैंगिंग छोर की निरवलंबित लंबाई को रखा जाना चाहिए। टूल शैंक के बराबर
	В	न्यूनतम Correct
	С	टूल की चौड़ाई के बराबर
	D	अधिकतम
	Е	अनुत्तरित प्रश्न
53	A	The selection of the wire in screw thread micrometer is based on : type of thread only
	В	material
	С	pitch only
	D	type of thread and pitch Correct
	Е	Question not attempted
53	A	स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में तार का चयन किस पर निर्भर करता है? केवल थ्रेड के प्रकार पर
	В	सामग्री पर
	C	केवल पिच पर
	D	थ्रेड और पिच के प्रकार पर Correct
	Е	अनुत्तरित प्रश्न

Set 54	No.:	Which ruler of Bundi got Rangmahal built,
	A	which is famous world wide for its beautiful frescoes? Anirudh Singh
	В	Rao Shatrusal Correct
	C	Kishore Singh
	D	Bhao Singh
	Е	Question not attempted
54	A	बूंदी के किस शासक ने रंगमहल बनवाया जो कि सुन्दर भित्तिचित्रों के लिए विश्वविख्यात है? अनिरूद्धसिंह
Г	В	राव शत्रुसाल Correct
	C	किशोरसिंह
	D	भावसिंह
	Е	अनुत्तरित प्रश्न
55	A	Jarno taper is mostly used in : die-sinking machines Correct
	В	boring machine
	С	filling machine
	D	lathe
	Е	Question not attempted
55	A	जर्नो टेपर का उपयोग अधिकतर में किया जाता है। डाई सिंकिंग मशीन
	R	बोरिंग गुणीन

Set No.:	: ♥ फिलिंग मशीन
D	लेथ
E	अनुत्तरित प्रश्न
56	The three-point internal micrometer is useful for :
	 checking cylindricity
	2. measuring the diameters of blind holes
A	3. checking roundness Only 1 and 3
В	All 1, 2 and 3
C	Only 2 and 3
D	Only 1 and 2
E	Question not attempted
56	थ्री-पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर कहाँ उपयोगी है?
	1. बेलनाकारता की जाँच में
	2. ब्लाइंड छिद्रों के व्यास को मापने में
A	 गोलाई की जाँच में केवल 1 और 3
В	सभी 1, 2 और 3 Correct
C	केवल 2 और 3
D	केवल 1 और 2
Е	अनुत्तरित प्रश्न
57	A wide range of regular and irregular shaped
A	components can be held in: None of these
В	4 jaw chuck Correct
В	T Jaw Chuck Confed
C	back plate

Set No.:	♥
D	3 jaw chuck
E	Question not attempted
57	नियमित और अनियमित आकार के बहुत सारे घटकों को किसमें पकड़ा जा सकता है?
A	इनमें से कोई नहीं
В	4 जॉ चक Correct
C	बैक प्लेट
D	3 जॉ चक
E	अनुत्तरित प्रश्न
58	The included angle of the V Block is
A	90° Correct
В	45°
C	30°
D	60°
E	Question not attempted
58 A	वी-ब्लॉक का अंतर्गत कोण कितना होता है? 900 Correct
В	45°
C	30°
D	60°
E	अनुत्तरित प्रश्न
59	The flame used for the welding of brass and
A	to control the burning of zinc is : neutral flame
Page: 33	



Set	No.:	♥
	E	अनुत्तरित प्रश्न
61	A	Who among the following is a land revenue officer at the district level? Girdawar
	В	Sub Divisional Officer (SDO)
	С	District collector Correct
	D	Tehsildar
	Е	Question not attempted
61		निम्नलिखित में से कौन ज़िला स्तर पर भू-राजस्व अधिकारी
	A	है ? गिरदावर
	В	उपखंड अधिकारी (एसडीओ)
	С	जिला कलेक्टर Correct
	D	तहसीलदार
	Е	अनुत्तरित प्रश्न
62	A	Large, flat, irregular shaped work pieces, castings, jigs and fixtures may be firmly clamped to a: face plate Correct
	В	rubber plate
	С	catch plate
	D	driving plate
	Е	Question not attempted
62 Page	e· 35	बड़े, समतल, अनियमित आकार के वर्क पीस, कास्टिंग, जिग और फिक्सचर को पर कसके क्लैंप किया जा सकता है।

Set No.	: ♥ _ htt प्लेट
В	रबर प्लेट
C	कैच प्लेट
D	ड्राइविंग प्लेट
E	अनुत्तरित प्रश्न
63	Which of the following places is <u>not</u> correctly matched where Cenotaph is located?
A	Cenotaph Sethon Ki Chhatri – Ramgarh
В	Paliwalo Ki – Sri Ganganagar Chhatri
С	Rao Kalyanmal – Bikaner Ki Chhatri
D	Musi Maharani – Alwar Ki Chhatri
Е	Question not attempted
63	निम्नलिखित में से कौन $-$ सा स्थान जहाँ छतरी स्थित है, सही सुमेलित <u>नहीं</u> है?
A	छतरी स्थान सेठों की छतरी – रामगढ़
В	पालीवालों की छतरी – श्री गंगानगर Correct
С	राव कल्याणमल – बीकानेर की छतरी
D	मूसी महारानी की छतरी - अलवर
E	अनुत्तरित प्रश्न
64 Page: 36	Which one of the following city is connected by Railway Metro Services in Rajasthan?

	t No.:	
	-Λ	Jaipur — Correct
	В	Kota
		. •
	С	Ajmer
	D	Jodhpur
	Е	Question not attempted
64		राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन-सा शहर रेलवे मेट्रो
		सेवाओं से जुड़ा हुआ है?
	A	जयपुर Correct
	В	कोटा
	С	अजमेर
	D	जोधपुर
	Е	अनुत्तरित प्रश्न
65	A	The colour of rubber hose pipes used for acetylene gas is:
	В	blue
	С	maroon Correct
	D	black
	Е	Question not attempted
65		ऐसीटिलीन गैस के लिए उपयोग किए जाने वाले रबर होज
	A	पाइप का रंग क्या है? लाल
	В	नीला
	С	मरून Correct

	Е	अनुत्तरित प्रश्न
66	A	When was Mount Abu region and Ajmer-Merwara merged in Rajasthan? March 30, 1949 A.D.
	В	May 15, 1949 A.D.
	С	November 1, 1956 A.D. Correct
	D	January 1, 1950 A.D.
	E	Question not attempted
66		माउंट आबू क्षेत्र और अजमेर-मेरवाड़ा को राजस्थान में
	A	कब मिलाया गया? 30 मार्च, 1949 ई.
	В	15 मई, 1949 ई.
	С	1 नवम्बर, 1956 ई. Correct
	D	1 जनवरी, 1950 ई.
	E	अनुत्तरित प्रश्न
67	A	Surface gauge comes under - angular measurement
	В	plain surface measurement Correct
	С	linear measurement
	D	radial measurement
	Е	Question not attempted
67	A	सरफेस गेज किसमें आते हैं? कोणीय माप
	В	समतल सतह माप Correct
_	20	

Set No.: ♥

Set No.: ♥		
C	रेखीय माप	
D	त्रिज्यीय माप	
Е	अनुत्तरित प्रश्न	
68	Internationally accepted systems of limits and fits are :	
A	All of these Correct	
В	Bureau of Indian Standards (B.I.S.)	
C	British Standard (B.S.)	
D	International Standard Organization (I.S.O.)	
Е	Question not attempted	
68	लिमिट और फिट का अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य सिस्टम क्या है?	
68 A	3 0	
	क्या है?	
A	क्या है ? ये सभी Correct	
В	क्या है ? ये सभी Correct भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.)	
A B C	क्या है ? ये सभी Correct भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) ब्रिटिश मानक (बी.एस.)	
A B C	क्या है ? ये सभी भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) ब्रिटिश मानक (बी.एस.) अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन (आई.एस.ओ.)	
A B C D E	क्या है? ये सभी Correct भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) ब्रिटिश मानक (बी.एस.) अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन (आई.एस.ओ.) अनुत्तरित प्रश्न Which of the following statements is not associated with Sagarmal Gopa?	
A B C D E 69 A	क्या है? ये सभी Correct भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) ब्रिटिश मानक (बी.एस.) अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन (आई.एस.ओ.) अनुत्तरित प्रश्न Which of the following statements is not associated with Sagarmal Gopa? Founded Jaisalmer Rajya Praja Parishad	

- E Question not attempted
- Page: 39

Set	No.:	*	
69		निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन सागरमल गोपा	
	A	से सम्बन्धित <u>नहीं</u> है? जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की	
	В	सर्विहतकारी वाचनालय की स्थापना की	
	С	बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की	Correct
		विविधान अला नार्वर्षं का स्विवना का	
	D	माहेश्वरी नवयुवक मण्डल की स्थापना की	
	Е	अनुत्तरित प्रश्न	
70		The least count of the vernier bevel protractor	
		is:	
	A	5'	Correct
	В	0.5'	
	С	1'	
	D	12'	
	Е	Question not attempted	
70		वर्नियर बेवल प्रोट्रेक्टर का अल्पतमांक कितना होता है?	
	A	5'	Correct
	В	0.5'	
	C	1'	
	D	12'	
	E	अनुत्तरित प्रश्न	
71		In which district was the Bagor civilisation	
	A	excavated? Rajsamand	•
_			<u>.</u>
L	В	Bhilwara	Correct
	C	Udaipur	

Set	No.:	
	D	Sikar
	Е	Question not attempted
71	A	'बागोर सभ्यता' का उत्खनन किस जिले में हुआ? राजसमन्द
	В	भीलवाड़ा Correct
		नारामाञ्
	C	उदयपुर
	D	सीकर
	E	अनुत्तरित प्रश्न
72		William Cal Callerian Land
12		Which one of the following shapes is used to indicate the warning signs?
	A	Circle
	В	Cone
	C	Triangular
	D	Square Correct
		- Amar
	E	Question not attempted
72		चेतावनी संकेतों को दर्शाने के लिए किस आकृति का
	A	उपयोग किया जाता है? वृत्त
	В	शंकु
	C	त्रिभुजाकार
	D	वर्ग Correct
	Е	अनुत्तरित प्रश्न
73		Which type of court's powers are vested in
		the State Information Commission while
		investigating the complaints?

Set No.:	•
A	Administrative court
В	Civil court Correct
C	Criminal court
D	Military court
E	Question not attempted
73	राज्य सूचना आयोग में परिवाद की जाँच करते समय किस
A	प्रकार के न्यायालय की शक्तियाँ निहित होती हैं? प्रशासनिक न्यायालय
В	दीवानी न्यायालय Correct
	प्राचामा न्यायाराच
С	आपराधिक न्यायालय
D	सैन्य न्यायालय
E	अनुत्तरित प्रश्न
74	Which one of the following states does <u>not</u> share a boundary with Rajasthan?
A	Maharashtra Correct
В	Punjab
C	Uttar Pradesh
D	Gujarat
Е	Question not attempted
74	निम्न में से किस एक राज्य की सीमा राजस्थान से <u>नहीं</u>
A	मिल रही है ? महाराष्ट्र Correct
В	पंजाब पंजाब
С	उत्तर प्रदेश
D Page: 42	गुजरात

Set No.	: ♥
Е	अनुत्तरित प्रश्न
75 A	The application of normal running clearance fit designated as H8 - f7 is : guide bushes
В	gearbox shaft bearings
С	all of these Correct
D	gears on fixed shafts
Е	Question not attempted
75 A	H8 - f7 के रूप में नामित सामान्य चिलत अवकाशी फिट का अनुप्रयोग क्या है? गाइड बुश
В	गियरबॉक्स शाफ्ट बेयरिंग
С	ये सभी Correct
D	नियत शाफ्ट पर गियर
Е	अनुत्तरित प्रश्न
76 A	A hardened steel sleeve having slits cut partly along its length is : collet chuck Correct
В	hydraulic chuck
C	magnetic chuck
D	all of these
Е	Question not attempted
76 A	लंबाई के अनुदिश आंशिक रूप से कटे हुए स्लिट वाले कठोर स्टील स्लीव को क्या कहा जाता है? कॉलेट चक

Set No.	: "
В	द्रवचालित चक
C	चुंबकीय चक
D	ये सभी
Е	अनुत्तरित प्रश्न
77 A	Which of the following was implemented in 1973? Project Elephant
В	Project Rhino
С	Project Tiger Correct
D	Wildlife Protection Act
Е	Question not attempted
77 A	निम्नांकित में से कौन—सा 1973 में लागू किया गया? हाथी प्रोजेक्ट
В	गेंडा प्रोजेक्ट
С	बाघ प्रोजेक्ट Correct
	वाव प्राणक्ट
D	वन्यजीव संरक्षण अधिनियम
Е	अनुत्तरित प्रश्न
78 A	Threads on non-metals are produced by : Thread rolling
В	Thread casting Correct
C	Thread grinding
D	Thread milling
E	Question not attempted

Set No.: 🔻

78 अधातुओं पर चूड़ियाँ किससे बनाई जाती हैं?

A थ्रेड रोलिंग से

B थ्रेड कास्टिंग से Correct

- C थ्रेड ग्राइंडिंग से
- D थ्रेड मिलिंग से
- E अनुत्तरित प्रश्न
- Match the Folk Art in Column I with Related Material in Column II.

		Column I		Column II
		(Folk Art)		(Related
				Material)
	1.	Pane	a.	color
	2.	Fad	b.	wood
	3.	Mandana	c.	paper
	4.	Kavad	d.	cloth
	Cho	oose the most	appro	opriate option from
	belo	ow:		
A	1-c,	2-d, 3-a, 4-b		Correc

- B 1-b, 2-a, 3-d, 4-c
- C 1-a, 2-c, 3-d, 4-b
- D 1-d, 2-c, 3-b, 4-a
- E Question not attempted

Set No.: ♥

2.

3.

79 कॉलम I में लोक कला को कॉलम II में संबंधित सामग्री से मिलान कीजिए।

> कॉलम I कॉलम II (लोक कला) (संबंधित सामग्री) 1. पाने रंग a. फड़ b. लकड़ी मांडणा पेपर c. 4. d. कावड़ कपड़ा

निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें:

- 1-c, 2-d, 3-a, 4-b Correct
 - 1-b, 2-a, 3-d, 4-c
 - 1-a, 2-c, 3-d, 4-b
- D 1-d, 2-c, 3-b, 4-a
- अनुत्तरित प्रश्न E
- 80 Scriber is specified by

shape and sizes Correct A


- types В
- weight
- length
- Question not attempted Е
- स्क्राइबर को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है? 80

आकार और साइज से Correct

- В प्रकार से
- \mathbf{C} भार से
- D लंबाई से
- अनुत्तरित प्रश्न

Set	No.:	₩
81	A	If the zero of the thimble rest below the datum line of the sleeve the error is : none of these
	В	no zero error
	С	positive Correct
	D	negative
	E	Question not attempted
81		यदि थिंबल का शून्य, स्लीव की डेटम रेखा के नीचे है, तो
	A	त्रुटि क्या होगी? इनमें से कोई नहीं
	В	शून्य त्रुटि नहीं
	С	धनात्मक Correct
<u> </u>		4 III Conten
	D	ऋणात्मक
	E	अनुत्तरित प्रश्न
82	A	Which one of the following belongs to electric resistance welding? Forge welding
	В	Ultrasonic welding
	C	Laser welding
	D	Seam welding Correct
	E	Question not attempted
82	A	इनमें से कौन-सा विद्युत प्रतिरोध वेल्डिंग से संबंधित है? फॉर्ज वेल्डिंग
	В	अल्ट्रासॉनिक वेल्डिंग
	C	लेजर वेल्डिंग

Set No.: 🔻		
	D	सीम वेल्डिंग Correct
	Е	अनुत्तरित प्रश्न
83	A	Tools are provided with devices to curl and break the chips is : angle cutter
	В	tool-holders
	С	chip breakers Correct
	D	angle breaker
	Е	Question not attempted
83	A	चिप को मोड़ने और तोड़ने के लिए उपकरण के साथ कौन-सा टूल प्रदान किया जाता है? एंगल कटर
	В	टूल-होल्डर
Г	С	चिप ब्रेकर Correct
	D	एंगल ब्रेकर
	E	अनुत्तरित प्रश्न
84	A	Which of the following political agent is <u>not</u> correctly matched with princely state? William Eden - Jaipur
	В	Captain C.L. Showers - Udaipur
	С	Major Burton - Ajmer Correct
	D	Major Nikson - Bharatpur
	E	Question not attempted




~	No.:	•
<u> </u>	С	soft solder Correct
	D	silver
	Е	Question not attempted
86		मोटी और हल्की धातु की सोल्डिरिंग के लिए किस सोल्डर
	A	का उपयोग किया जाता है ? हार्ड सोल्डर
	В	फॉस्फोरस
	С	सॉफ्ट सोल्डर Correct
	D	सिल्वर
	E	अनुत्तरित प्रश्न
87	A	The difference between the size of the hole and the shaft before assembly is negative, then the type of fit is:
L	A	interference fit Correct
	В	transition fit
	С	clearance fit
	D	internal fit
	Е	Question not attempted
87		असेंबली से पहले छिद्र के और शाफ्ट के साइज का अंतर
	A	ऋणात्मक है, तो फिट का प्रकार क्या होगा?
	Л	व्यतिकरण फिट Correct
	В	संक्रमण फिट
	C	अवकाशी फिट
	D	आंतरिक फिट
	Е	अनुत्तरित प्रश्न

Set No.: 🜹			
88		Find the diameter of the drill, when the depth	n
	A	of cut is 35 mm. 20 mm	
	В	10 mm	
	C	35 mm	
	D	70 mm	Correct
	Е	Question not attempted	
88		कट की गहराई 35 mm होने पर ड्रिल का व्यास क्य	Т
	A	होगा ? 20 mm	
	В	10 mm	
	С	35 mm	
	D	70 mm	Correct
	Е	अनुत्तरित प्रश्न	
89		Which farmer leader raised his voice against	
	A	atrocities in Dudhwakhara? Birbal Singh	
	В	Ramkishan Bohra	
Г	С	Hanuman Singh	Correct
<u> </u>			
	D	Harindra Choudhary	
	Е	Question not attempted	
89		किस किसान नेता ने दूधवाखारा में अत्याचार के विरुद्ध	
	A	आवाज उठाई ? बीरबल सिंह	
	В	रामिकशन बोहरा	
	С	हनुमान सिंह	Correct
Ц		100 C	

Set	No.:	*
	D	हरीन्द्र चौधरी
	Е	अनुत्तरित प्रश्न
90	A	Who is the founder of Niranjani Sect? Dadudayal
	В	Laldas
	C	Jasnathji
	D	Haridas Correct
	Е	Question not attempted
90	A	निरंजनी सम्प्रदाय के संस्थापक कौन हैं? दादूदयाल
	В	लालदास
	С	जसनाथजी
Г	D	हरिदास Correct
	Е	अनुत्तरित प्रश्न
91		Thin layer of 5 to 7 microns of titanium
	A	carbide is deposited over inserts in stellite
	В	ceramics
	С	coated carbides Correct
	D	cemented carbide
	E	Question not attempted
91		में निवेशन पर टाइटेनियम कार्बाइड की 5 से
	A	7 माइक्रोन की एक पतली परत जमा हो जाती है। स्टेलाइट
	В	सिरैमिक







Set No.: ♥		
93 A	.• निम्नलिखित में से कौन–सा एक ठोस स्नेहक <u>नहीं</u> है? ग्रेफाइट	
В	मोम	
C	मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड	
D	ग्रीस Correct	
E	अनुत्तरित प्रश्न	
94 A	Which of the following is a trapezoidal thread? Flate thread	
В	Worm thread	
С	Acme thread Correct	
D	Buttress thread	
E	Question not attempted	
94 A	इनमें से कौन-सी एक समलंबी चूड़ी है? फ्लेट चूड़ी	
В	वर्म चूड़ी	
С	एक्मे चूड़ी Correct	
D	बट्रेस चूड़ी	
E	अनुत्तरित प्रश्न	
95 A	The BSF thread is used in chemical industries	
В	paint industries	
C	process industries	
D	automobile industries Correct	

Set No.: 🔻		
Е	Question not attempted	
95 A	बी एस एफ चूड़ी का उपयोग कहाँ किया जाता है? रासायनिक उद्योग में	
В	पेंट उद्योग में	
C	प्रोसेस उद्योग में	
D	ऑटोमोबाइल उद्योग में <u>Cor</u>	rect
Е	अनुत्तरित प्रश्न	
96 A	'Amrit Sarovar of Marwar' is called – Bisalpur Dam	
В	Gosunda Dam	
C	Meja Dam	
D	Jawai Dam Cor	rect
Е	Question not attempted	
96 A	'मारवाड़ का अमृत सरोवर' कहलाता है – बीसलपुर बाँध	
A B	बीसलपुर बाँध	
A B	बीसलपुर बाँध	rect
A B C	बीसलपुर बाँध गोसुण्डा बाँध मेजा बाँध	rect
A B C	बीसलपुर बाँध गोसुण्डा बाँध मेजा बाँध जवाई बाँध	

Set	No.: C	edge speed
	D	work speed
	Е	Question not attempted
97	A	उस गति को किस रूप में व्यक्त किया जाता है जिसमें किंटेंग एज सामग्री के ऊपर से गुजर जाती है? किंटेंग गति Correct
	В	फीड
	C	एज गति
	D	कार्य गति
	Е	अनुत्तरित प्रश्न
98	A	Where did Vijay Singh Pathik form the Vidya Pracharini Sabha? Mewar
	В	Baran
	С	Begun
	D	Bijolia Correct
		Dijona
	Е	Question not attempted
98	A	विजय सिंह पथिक ने विद्या प्रचारिणी सभा का गठन कहाँ किया? मेवाड़
	В	बारां
	C	बेगूं
		0.40
L	D	बिजौलिया Correct
	E	अनुत्तरित प्रश्न







Set No.: E	Question not attempted
102	निम्नलिखित खनिजों में से कौन—से राजस्थान में पाए जाते हैं ?
	1. जिप्सम 2. चूना पत्थर
	3. ताँबा 4. लोहा
A	निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें: केवल 1, 2 और 4
В	केवल 1 और 2
С	सभी 1, 2, 3 और 4 Correct
D	केवल 1, 2 और 3
Е	अनुत्तरित प्रश्न
103	Which trading centre of Rajasthan in Alwar
	district was looted by Mahmud Ghaznavi in
A	1009 A.D.? Sambhar
В	Amer
C	Nagaur
D	Narayanpur Correct
Е	Question not attempted
103	महमूद गजनवी ने राजस्थान के अलवर जिले के किस
	व्यापारिक केन्द्र को 1009 ई. में लूटा था?
A	सांभर
В	आमेर
C	नागौर
D	नारायणपुर Correct
Е	अनुत्तरित प्रश्न

Set No.	Unconscious also referred as shock
В	respiration
С	coma Correct
D	none of these
Е	Question not attempted
104 A	बेहोशी को और क्या कहा जाता है? शॉक
В	श्वसन (रेस्पिरेशन)
С	कोमा Correct
D	इनमें से कोई नहीं
E	अनुत्तरित प्रश्न
105 A	Higher production is achieved in CNC machine by minimum idle time
В	minimum machining time
С	proper cutting tools
D	all of these Correct
Е	Question not attempted
105	सीएनसी मशीन में द्वारा उच्च उत्पादन प्राप्त
A	किया जाता है। न्यूनतम निष्क्रिय समय
В	न्यूनतम मशीनिंग समय
C	सही कटिंग टूल
D	Correct

Set No.: ♥		
Е	अनुत्तरित प्रश्न	
106 A	The Bisalpur Dam in Rajasthan is constructed across the river Kalisindh	
В	Bandi	
С	Banas Correct	
D	Banganga	
E	Question not attempted	
106 A	राजस्थान में बीसलपुर बाँध नदी पर निर्मित है। कालीसिंध	
$\boldsymbol{\Lambda}$	कालाासय	
В	बांडी	
С	बनास Correct	
D	बाणगंगा	
E	अनुत्तरित प्रश्न	
107	What is the exact full form of ITCZ in reference of climate? (Choose the most	
A	appropriate option from below) Internal Tropical Convergence Zone	
В	Inter-state Tropical Convergence Zone	
С	Inter Tropical Convergence Zone	
D	International Tropical Convergence Zone	
E	Question not attempted	
107	जलवायु के संदर्भ में आई टी सी जेड का सटीक पूर्ण नाम	
A	क्या है ? (निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें) इन्टरनल ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन	





The recommended helix angle and point angle

for drilling alloy steel is:

A 15° and 140° Page: 63

111

Correct

Set No.: ♥

- B 28° and 150°
- C 18° and 128°

D 28° and 118°

- E Question not attempted
- 111 मिश्र स्टील की ड्रिलिंग के लिए हेलिक्स कोण और बिंदु कोण कितना होना चाहिए?
 - A 15° और 140°
 - B 28° और 150°
 - C 18° और 128°

D 28° और 118° Correct

E अनुत्तरित प्रश्न

 \mathbf{C}

- The ratio of change gears are equal to:
- A Lead screw to be cut ÷ Lead of lead screw Correct


B Lead screw to be cut + Lead of lead screw

Lead screw to be cut × Lead of lead screw

- D Lead screw to be cut Lead of lead screw
- E Question not attempted
- 112 चेंज गियर का अनुपात किसके बराबर होता है?

A

- B काटे जाने वाले स्क्रू की लीड + लीड स्क्रू की लीड
- C and one are taged and C and one C and C and C are C and C are C
- D काटे जाने वाले स्क्रू की लीड लीड स्क्रू की लीड



Set No.	: ♥
C	टॉन्ग से
D	रबर हैमर से
E	अनुत्तरित प्रश्न
115	Which Article of Indian Constitution decides the number of members in State Legislative
A	Assembly? Article 169
В	Article 171
С	Article 170 Correct
D	Article 168
Е	Question not attempted
115	भारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा
A	के सदस्यों की संख्या तय करता है? अनुच्छेद 169
В	अनुच्छेद 171
С	अनुच्छेद 170 Correct
D	अनुच्छेद 168
Е	अनुत्तरित प्रश्न
116	Automatic Bar Feeding (ABF) mechanism
A	consists of : IR sensor unit
В	all of these Correct
С	bar clamping mechanism
D	metal feed mechanism

116	ऑटोमेटिक बार फीडिंग (एबीएफ) मेकेनिज्म में क्या होता
A	आईआर सेंसर यूनिट
В	ये सभी Correct
C	बार क्लेम्पिंग मेकेनिज्म
D	मेटल फीड मेकेनिज्म
Е	अनुत्तरित प्रश्न
117 A	The organic bonds of grinding wheel may be made of: shellac
В	bakelite
С	all of these Correct
D	resinoid
Е	Question not attempted
117	ग्राइंडिंग व्हील के कार्बनिक बॉन्ड को किससे बनाया जा
A	सकता है ? शैलेक
В	बैकेलाइट
С	ये सभी Correct
D	रेजिनॉइड
Е	अनुत्तरित प्रश्न
118	The temperature of oxy hydrogen flame used
A	for underwater gas cutting of steel is : 3100°C to 3300°C
В	2400°C to 2700°C Correct

Set No.: 🔻

E Question not attempted

Set No.:	2700°C to 2800°C
D	1800°C to 2200°C
Е	Question not attempted
118	पानी के नीचे स्टील की गैस कटिंग के लिए ऑक्सी हाइड्रोजन
A	ज्वाला का तापमान क्या होता है? 3100°C से 3300°C
В	2400°C 社 2700°C Correct
C	2700°C से 2800°C
D	1800°C से 2200°C
Е	अनुत्तरित प्रश्न
119 A	The first state in India to implement the Public Service Guarantee Act is - Madhya Pradesh Correct
В	Andhra Pradesh
C	Chhattisgarh
D	Rajasthan
Е	Question not attempted
119	भारत में सार्वजनिक सेवा गारंटी अधिनियम लागू करने
A	वाला पहला राज्य कौन-सा है ? मध्य प्रदेश Correct
В	आंध्र प्रदेश
C	छत्तीसगढ़
D	राजस्थान
E	अनुत्तरित प्रश्न

Set No.: Small particles embedded in the space between the grains of the wheel is due to A out-of-round B grooving C loading Correct D glazing E Question not attempted 120 व्हील के ग्रेन के बीच की जगह में किसके कारण छोटे कण फस जाते हैं?

В ग्रूविंग

आउट-ऑफ-राउंड

A

C लोडिंग Correct

- D ग्लेजिंग
- E अनुत्तरित प्रश्न